

## Parte RMA 2021000642



DATOS CLIENTE cod. 1039

Root Imported Technologies SL

Calle de Rodr?guez San Pedro, 31 28015 Madrid

CIF/NIF: B84332410

**FECHA DE SOLICITUD** 

2021-03-04

(compró 2) y hacia lo mismo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6920HP8470P3GA	Port?til Hp EliteBook 8470P GRADO A (Core i5 3320M 2.60Ghz/8GB/256GB-SSD/14	No enciende - (Reparar) (Enviar directamente) Le ocurre desde la compra pero no ha podido dejarlo hasta ahora, cuando se apaga el equipo hay que sacar la bateria y volverla a poner. Probamos con otra bateria del equipo de otro hijo

## Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

- 2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.
  - 3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.
- 4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR
  - 5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.
- 6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA. CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.