

## Parte RMA 2023000559



DATOS CLIENTE cod. 6498

Micro Rein Computer S.I.

Calle Ronda de Poniente 7, planta 4, puerta 3 oficina 2 28850 Torrejón de Ardoz

CIF/NIF: B81348930

**FECHA DE SOLICITUD** 

2023-03-03

| REFERENCIA     | DESCRIPCIÓN  | FALLO DETECTADO  |
|----------------|--|--|
| 6910HP8300U6GA | Ordenador HP 8300 PRO USDT GRADO A (Intel<br>Core i5 3470 3.2Ghz/8Gb/120SSD/DVDRW/W7P)<br>Preinstalado | Ventilador - (Reparar) (Enviar directamente) Los ventiladores internos del equipo hacen mucho ruido y es molesto para trabajar. Tratado tema con SAT a través de consultas por la web. |

## **Condiciones Generales de RMA**

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.

3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.

4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR

5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.

6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.