TABLA 1. VALORES TIPICOS DE COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE DISERO. UD. Pag.945 Kern, G.D., "Process Heat Transfer". Mc. Graw-Hill, New York, 1950.

Fluido caliente		friadores Fluido, frio	Up tota
Fitting Camering		manner of the Company of the second of the s	
Agua	1.4271		250-500
Metanol	2 10 10	Agua	250-500
monisco		Agus	250-500
Soluciones acuosas (**	1 7	Agua of the the cent	250-500
Sustancias orgánicas ligera	<b>.</b> .	Agua 8 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	75-150
Sustancias orgánicas media	<b>.</b>	Agua 40 10 10 10 11	50-12:
Sustancias orgánicas pesad	88 3 A	Agua e ve con le	5- 78
Gases of the state	A = A(t)	Agua 851 (5)1 [45] (55)	2 50
<b>lgua</b> – e [ a > 1 221 244	243	, Salmuera: 151   081   71   1	100-200
iustancias orgánicas ligera:		Salmusra: 102 00 422	40-100
Charles Control of the Control of th			44.
214 (20) 1921 1 (20) kit	Cal	entadores The Fig. 1935 115	18.2
and the second second	14	ستستخصص والأرادي بتوادر ما بالاستحقادات ويد	<del></del>
- 2 Fluido caliente d 200		Fluido frio de la Sa	Un total
<del>أَخْرِبُ وَيُؤَوِّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل</del> َي	<del></del>		
/apor de agua 👝 🥍 🖂 🖟 🖂	1	Agua : (86, 000, 000, 160)	200-700
/apor de agua :   thi   thi		Metanolith 1-268. [24] - ili C	200-700
/apor desaguass   gia   tim		Amonisco   Car   F.R CAFA	200-700
apor de aguato 1876 . 6. 3		California and a constant (193)	• • •
fapor de raguado   510 / 680	ાં મહ	menos de 2.0 cp Gisti	200-700
/apor.de arua		Más de 2.0 cp	100-5004
Ger විසිදු acres augas ab racqa?	is sus a	Sustancias orgánicas ligeras	50-100
apor de agua sia 🔆 🔞		Bustancias Orgánicas medias	100-200
apor de arua		Sustancias orgánicas pesadas	6-80
apor de agua		Gaues   Dt   St wat	5-50 4
غ بها به	عب نداد،		
		cambiadores 68 07 Ch	121
بسوطه وتهديك للبادر أروا المدسورين	- 17-17	مُبَدِيهِ بَهْدِ عَوْدٍ لَا وقع أن عبد عبد المستهمين عبد م	و ويتوسم
Fluido calienta	. 37	Fluido frio	$U_D$ total
Igua III	1 1/6	0 1 17 65 25	250-500
Agua (a)	أغر	T warmer in the little in	
komiczones schołas 🐣 🕕 - "		£ 0-10	250-500
Sustancias orgánicas ligera		Sustancias orgánicas ligeras	40-75
lustancias orgánicas media	<b>8</b>	Sustancias organicas medias	20-60
kistancias orgánicas pesad	B8	Sustancias organicas pesadas	
lustancias orgánicas, pesad	8.8 ,4	Sustancias orgánicas ligeras;	30-60
iustancias orgánicas ligaça	1/2 1	: Sustancias organicas pesadas	10-40

P.Les sustancias ovudnicas medias tienen viscosidades de 0.5 n 1.0 contipols e inchayen.
Lercoim, stravell, gasell caliente, acuite de absorbeder caliente y siguace crudos.

Bustancias espándose presides tienen viscosidades majores de 1.0 contipols e incluyen gasell frie, actites lubricantes, petrileo combustible, petrileo crudo reducido, becas y asfaltos.

Factor de abstrucción 0.001.
 Caida de presión de 30 a 50 lb/plg\*.
 Estas tasas están influenciadas grandemente por la presión de operación.

TABLA 2. CUENTAS Y ARREGLO DE TUBOS.

Pag. 594 Bell. K.J. "Delaware Method For Shell Side Design". Mc. Graw-hill Book Co. Oklahomi,

U.S.A. (1981).

CORAZA	1 117.000	TUBO ARREGLO		NUMERO DE PASOS POR LOS TUBOS				
POLG.	TODOS PULA.	SOLG.	TUBOS PULG.	1	2	4	6	8
21	191/4	3/4	15/16 'A	361	342	314	306	290
	ł i	3/4	1 🗅	276	264	246	240	234
	i	3/4	1 4	318	308	279	269	260
	}	1 1	11/400	170	168	157	150	148
		1	11/4 Δ	199	188	170	164	160
231/4	211/2	3/4	15/16 A	442	420	386	378	364
	[	3/4	1 D\$	341 381	321 369	308	296	292
	Ì	] 3/1	11/4 00	210	199	349 197	326	328
ļ	}	i	il/ A	247	230	216	186 208	184 202
25	233/8	3/4	15/16 A	531	506	468	446	434
_	'*	3/4	1 00	397	391	370	360	343
		3/4	įΔ	470	452	422	394	382
	Ī		11/4 00	250	248	224	216	210
	<u> </u>	1	11/4 A	294	282	256	252	242
27	253/8	3/4	15/16 A	637	602	550	536	524
		3/4	1 🕬	465	452	427	418	408
	i	3/4	1 4	559	534	488	474	464
		1 1	11/4 00	286	275	267	257	250
		1	11/4 4	349	334	302	296	286
29	273/8	3/4	15/16 A	721	692	640	620	594
		3/4	Ι <b>□</b> ◊	554 630	542 604	525 556	309	500
		17/1	1/4 00	348	340	322	538 314	508 313
		i	11/4 4	397	376	354	37.4	316
31	293/8	3/4	15/16 A	847	822	766	722	720
		3/4	1 00	633	616	590	586	570
		3/4	ļ Ā	745	728	678	666	640
		1 1	11/4 00	402	390	366	360	348
		1	11/4 Δ	472	454	430	423	460
33	313/8	3/4	15/16 A	974	938	872	852	826
		3/4	1 🔯	742	713	647	643	672
		3/4	1 /4 00	856	830 453	774	760	732
			11/4 4	460 538	522	430 496	420 470	414
35	33 <sup>3</sup> /8	3/4			1049		<del></del>	<u> </u>
	33°78	3/4	15/16 A 1 □◇	#102 827	811	1004 773	988 762	958 756
	ŀ	3/4	i	970	938	882	864	848
	l	l"i	11/4 00	517	513	487	486	480
]	l	i	11/4 4	608	592	566	546	532

## CONTINUA LA TABLA 2.

CORAZ?		TOBO.	ARREGLO PITCH	NUMERO DE PASOS POR LOS TUBOS				
PULG. PULG.	TOROS POLO.	POLG.	TUBOS PULG.	1	2	4	6	8
8.071	6.521	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO 11/4 A	38 32 37 21 22	32 26 30 16 18	26 20 24 16 16	24 20 24 14 14	18
10.02	8.77	3/4 3/4 3/4 1	15/16	62 52 61 32 37	56 52 52 32 32	47 40 48 26 28	42 36 48 24 28	36
12	103/4	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> DO 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A	109 80 90 48 57	98 72 84 44 52	85 68 72 40 44	82 68 70 38 42	. 60 68 36
131/4	12	3/4 3/4 3/4 1	15/16 1 DQ 1 A 11/4 DQ 11/4 D	127 95 110 60 67	114 90 101 56 63	96 81 90 51 56	90 ?7 88 46 54	86 70 74 44
151/4	14	3/4 3/4 3/4 -1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	170 138 163 88 96	160 132 152 82 92	140 116 136 75 86	136 112 133 70 94	128 108 110 64
171/4	16	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4DO	239 138 211 112 130	724 176 201 110 124	194 168 181 102 116	198 164 176 98 110	178 142 166 83
191/4	18	3/4 3/4 3/4 1	13/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO 11/4 A	301 236 273 148 172	232 224 756 142 162	252 216 242 136 152	244 208 276 129 148	.234 188 210 116

TABLA 3. CLAROS ENTRE MAMPARA-CORAZA.

Pag.34 Bell, K.J., "Delaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma.

U.S.A.(1981).

D, PULG	CLARO DIAME	TRAL ENTRE	MAMPARA-CORAZA,	PULG
8-13		. 0.10	00	
14-17		0.12	25	. •
18-23		0.15	50	
24-39		0.17	75	
40-54		0.22	25	
55~		0.30	00	

ESTOS VALORES SON PARA CORAZAS DE TUBERIA. SI SE UTILIZAN CORAZAS ROLADAS, SUMARLES 0.125 PULGADAS.




FIG.1.A FACTORES DE CORRECCION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 1-2.
Pag.933 Kern, Q.D., "Process Heat Transfer". Mc. Graw-Hill, New York, 1950.




FIG.1.B FACTORES DE CORRECCION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 2-4.
Pag.934 Kern, Q.D., "Process Heat Transfer". Mc. Graw-Hill, New York, 1950.




FIG.1.C FACTORES DE CORRECION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 3-6.
Pag.935 Kern, 0.0., "Process Heat Transfer". No. Graw-Hill, New York, 1950.




FIG.1.D FACTORES DE CORRECCION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 4-B. Pag.936 Kern, Q.D., "Process Heat Transfer". Nc. Graw-Hill, New York, 1930.




FIG.1.E FACTORES DE CORRECCION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 5-10.
Pag. 937 Kern, 8.8., "Process Heat Transfer". No. Graw-Hill, New York, 1950.




FIG.1.F FACTORES DE CORRECCION (FT) PARA INTERCAMBIADORES 6-12.
Pag. 938 Kera, 8.8.. "Process Heat Transfer". No. Graw-Hill, New York, 1950.




FIG. 2 ESTIMACION DE LA FRACCION TOTAL DE TUBOS (FC) EN FLUJO TRANSVERSAL.

Pag. 597 Bell, K.J., "Delaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A. (1981).




FIG.3 FACTOR DE CORRECCION PARA UN HAZ DE TUBOS IDEAL (JI).
Pag.605 Bell, K.J., "Delaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A.(1981).




FIG.4 FACTOR DE CORRECCION POR EFECTOS DE LA CONFIGURACION DE LA MAMPARA.




FIG.5 FACTOR DE CORRECCION POR EFECTOS DE FUGAS EN LA MAMPARA (JL).

Paq.607 Bell, K.J., "Belaware Hethod For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Otlahoma, U.S.A.(1981).




FIG.6 FACTOR DE CORRECCION POR EL FLUJO QUE NO PASA A TRAVES DEL HAZ DE TUBOS (JB).

Pag. 506 Bell, K.J., "Delaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A. (1981).




FIG.7 FACTOR DE CORRECCION POR GRADIENTE ADVERSO DE TEMPERATURA A NUMEROS BAJOS DE REYNOLDS (JR\*).

Pag.600 Bell, K.J., "Delaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A.(1961).




FIG.8 FACTOR DE CORRECCION POR GRADIENTE ADVERSO DE TEMPERATURA A NUMEROS BAJOS DE REYNOLDS (JR).

Faq.609 Bell, K.J., "Delaware Hethod For Shell Side Besign", No. Gram-hill Book Co. Oklahosa, U.S.A.(1981).




FIG.9 FACTOR DE CORRECCION POR ESPACIAMIENTO DESIGUAL DE MAMPARAS (JS).

Fag. 610 Sell, E.J., "Belaware Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A.(1981).




FIG.10 FACTOR DE CORRECCION POR ESPACIAMIENTO DESIGUAL DE MAMPARAS (JS).

Pag.611 Bell, K.J., "Delaware Method for Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoea, U.S.A.(1981).




FIG.11 FACTOR DE FRICCION PARA FLUJO TRANSVERSAL EN UN HAZ DE TUBOS IDEAL. ARREGLO TRIANGULAR Y CUADRADO ROTADO (FSI). Pag.612 Bell, K.J., "Delaware Method for Shell Side Design", Mc. Graw-bill Book Co. Oklahoma, U.S.A.(1981).




FIG. 12 FACTOR DE FRICCION PARA FLUJO TRANSVERSAL EN UN HAZ DE TUBOS IDEAL, ARREGLO CUADRADO (FSI).

Pag. 612 Bell, K.J., "Belavare Method For Shell Side Design", Mc. Graw-hill Book Co. Otlahosa, U.S.A. (1981).




FIG.13 FACTOR DE CORRECCION EN LA CAIDA DE PRESION POR EFECTO DEL FLUJO QUE NO PASA A TRAVES DEL HAZ DE TUBOS (RB). Pag.614 Bel3, K.J., "Pelaware Nethod for Shell Side Design", Nr. Graw-Mill Book Co. Oklahoma, U.S.A.(1981).




FIG. 14 FACTOR DE CORRECCION EN LA CAIDA DE PRESION POR EFECTOS DE FUGAS EN LA MAMPARA (RL).

Pag. 613 Bell, K.J., \*Delaware Method For Shell Side Design\*, Mc. Graw-hill Book Co. Oklahoma, U.S.A. (1981).