




切削参数参考表

Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material	高速钢 High Speed Tool Steels SKH (~65HRC)				淬火钢 Hardened Steels SKD11 (~62HRC)				淬火钢 Hardened Steels HPM-38 · STAVAX · SKD61(~ 55HRC)			
外径 Dia.	侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting	
	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed
	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min
1	20000	240	16000	120	25000	500	20000	300	30000	800	24000	400
1.5	14000	330	10000	160	16000	560	12000	380	20000	860	16000	460
2	10000	480	8000	240	12000	630	10000	420	15000	920	12000	500
3	7,000	560	6,000	280	8,000	700	7,500	500	10,000	1,000	8,000	580
4	6,000	600	5,000	300	7,000	800	6,000	540	8,500	1,200	7,500	620
5	5,300	800	4,800	350	6,200	1,200	5,600	600	7,600	1,600	6,800	900
6	4,600	800	4,200	350	5,300	1,200	4,800	600	6,400	1,800	5,800	950
8	3,400	1,000	3,000	400	4,000	1,400	3,600	700	4,800	2,000	4,300	1,000
10	2,600	1,000	2,300	500	3,200	1,600	2,800	800	3,800	2,000	3,400	1,000
12	2,200	1,000	2,000	500	2,600	1,600	2,300	800	3,200	2,000	2,800	1,000
切深量 Depth of Cut	侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting	
												
(D:刃 径Dia.)												
备注 Notes	※请使用刚性好、精度高的机床和夹具。 ※加工参数会因切深量和机床刚性的状况而有所不同。请每次调整后再使用。 ※请以相同的比率调整主轴转速和进给速度。 ※建议使用吹气或油雾冷却方式。 ※Use A Rigid And Precise Machine And Chuck Holder. ※Adjust milling conditions according to the volume of Depth of Cut and rigidity of the machine. ※Adjust both spindle speed and feed at the same rate. ※Use oilmist coolant or air blow.											

