

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material		铜合金 Copper			
球头半径(R) Radius	颈长(l1) Under Neck Length	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
		min-1	mm/min	ap mm	ae mm
0.1	0.6	40,000	500	0.025	0.05
	1	40,000	400	0.02	0.04
	1.5	40,000	300	0.015	0.03
	2	40,000	300	0.01	0.03
	3	40,000	300	0.008	0.03
0.15	1	40,000	700	0.03	0.07
	1.5	40,000	500	0.025	0.05
	2	40,000	400	0.015	0.03
	3	40,000	300	0.013	0.03
	4	40,000	300	0.01	0.03
0.2	5	40,000	300	0.008	0.03
	1	40,000	1,000	0.05	0.1
	1.5	40,000	800	0.04	0.1
	2	40,000	600	0.035	0.06
	3	30,000	400	0.02	0.04
	4	25,000	250	0.008	0.015
	5	25,000	250	0.008	0.01
0.25	6	25,000	250	0.008	0.008
	2	40,000	800	0.08	0.15
	3	35,000	600	0.06	0.1
	4	30,000	400	0.04	0.08
	5	25,000	300	0.02	0.04
	6	25,000	300	0.015	0.03
	8	25,000	300	0.01	0.02
0.3	2	40,000	1,600	0.12	0.2
	3	40,000	1,000	0.1	0.14
	4	30,000	700	0.07	0.1
	6	25,000	500	0.04	0.06
	8	25,000	400	0.02	0.05
	10	25,000	300	0.01	0.04
0.35	4	30,000	700	0.06	0.15
	5	30,000	600	0.05	0.1

加工材料 Work Material		铜合金 Copper			
球头半径(R) Radius	颈长(l1) Under Neck Length	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
		min-1	mm/min	ap mm	ae mm
0.4	2	40,000	2000	0.2	0.3
	3	40,000	2,000	0.15	0.3
	4	35,000	1,600	0.12	0.2
	6	30,000	1,000	0.08	0.15
	8	22,000	700	0.05	0.06
	10	22,000	700	0.04	0.06
0.5	3	40,000	2,800	0.25	0.4
	4	40,000	2,400	0.2	0.4
	6	30,000	1,600	0.14	0.3
	8	25,000	1,000	0.12	0.2
	10	20,000	800	0.08	0.15
	12	16,000	600	0.06	0.1
0.75	16	16,000	600	0.05	0.08
	4	30,000	2400	0.4	0.6
	6	30,000	2,400	0.3	0.6
	8	25,000	1,600	0.25	0.5
	10	25,000	1,600	0.2	0.4
	12	16,000	1,000	0.15	0.3
1	16	10,000	700	0.08	0.12
	6	27,000	3,000	0.45	0.8
	8	25,000	2,400	0.4	0.8
	10	22,000	2,000	0.3	0.6
	12	16,000	1,400	0.3	0.6
	16	12,000	1,000	0.25	0.5
1.5	18	12,000	1,000	0.2	0.4
	20	10,000	800	0.15	0.3
	8	20,000	3400	0.8	1.5
	10	20,000	3,400	0.7	1.5
	12	20,000	3,000	0.65	1.4
	16	18,000	3,000	0.6	1.2
2	20	16,000	2,400	0.5	0.8
	12	16,000	4,000	1	1.6
	16	16,000	3,400	0.8	1.6
	20	14,000	3,000	0.8	1.6
备注 Notes		※本切削参数仅供参考。请根据实际的加工形状和所使用的机床等调整切削参数。 ※切深量的ap表示轴向切入量，ae表示步距量。 ※发生振刀时，请以相同的比率降低主轴转速和进给速度。此外，主轴转速过低时，也以相同的比率调整。 ※建议使用油冷冷却方式。 ※These recommended cutting conditions indicate just reference. It should be adjusted according to milling shape and machine type. ※Depth of Cut : ap=Axial Depth of Cut / ae=Radial Depth of Cut. ※Reduce both spindle speed and feed at same rate for chattering and also for insufficient spindle speed of a machine. ※Water-insoluble cutting fluid is recommended.			

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions