POWER TRAIN TECHNOLOGIES	POWER TRAIN TECHNOLOGIES CHILE S.A	R-SO-08
	FORMULARIO PRODUCTO NO CONFORME	Revisión 6
N° RECLAMO	215 SUCURSAL: AFTA.	STGO. X
ANTECEDENTES		
OS AFECTADA:	150750 FECHA RECLAMO : 13-11-2023 COMPONENTE : Motor 3516	994F
CLIENTE: Lomas bayas PROCESO HALLAZGO: (En que proceso se descubre no conformidad) EVALUACIÓN VALIDACIÓN CALIDAD X ARMADO OTRO:		
PRODUCTO NO CONFORME		
REPUESTO AFE	CTADO: Lock Retainer CANTIDAD:	32
NÚMERO DE PARTE: 197-7055 MARCA / PROVEEDOR: Stock bodega (Especificar)		
TIPO DE FALLA: (Puede ser más de uno) ABOLLADO		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
EAST: 197/6 EAST:		
OBSERVACIONES:		
Se rechaza uso de Lock Retainer NP 197-7055 debido a que estos se presentan con oxido.		
ACCIONES CORRECTIVAS: (Elegir área destino para revisión o indicar que debe ser dado de baja)		
REVISAR ABASTECIMIENTO REVISAR CALIDAD REVISAR I+D DAR DE BAJA EN BODEGA STGO		
FORMULARIO REALIZADO POR: Eduardo Collado Collado		