ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0004 · Rev. 2
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0005

ALERTA DE CALIDAD

FALLA INTERNA

Tornillo faltante en soporte de tablero 3305-C

¿QUÉ PASÓ?	Soporte de tablero ensamblado con un tornillo faltante en la posición 3.
¿CUÁNDO?	22-oct-2026, auditoría de producto terminado
¿DÓNDE?	Ensamble PLT1, estación de atornillado
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Ensamble de soportes de tablero
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Auditoría de producto: falta el tornillo en la posición 3
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	600 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	3305-C · Soporte de tablero
CONTENCIÓN (D3)	Revisión 100% de las 600 piezas en almacén y segregación de las no conformes

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustración: tornillo faltante (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: 4 tornillos presentes (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Supervisión de Producción Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:53 CST

REVISIÓN
2 — Se agregan fotografías NOK/OK de la condición

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)