Reporte de auditoría — Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A

8D-PLT1-2026-0004 · 78 evento(s). La bitácora es de solo inserción.

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » 8d_progress; sha256: — » ef6c9d903e00bc75330c76a10006e2e3d829504657889f29b401ed950836a59d; revision: — » 1; file_name: — » 8D-PLT1-2026-0004_Avance_rev1.pdf	006a55668d60
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » 8d_full; sha256: — » c37e48dc2a8a80495f93db4e86f9670fa8b779e52009b2a76c9284b2c0b70d4f; revision: — » 1; file_name: — » 8D-PLT1-2026-0004_8D_rev1.pdf	8dbce2ad8b6d
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » lesson_learned; sha256: — » 0756566e8867ea8b71a2e4c4a09aa1c18a40fdb03a8a160193cacec0080bbf51; revision: — » 1; file_name: — » LA-0001_rev1.pdf	f8f182e0e5ca
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	lesson · published	status: approved » published	a4f668db7f4a
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	4442fda4327d
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	e01e17af500c
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	closure_summary: None » Causa raíz eliminada, eficacia demostrada y sistema actualizado. Cliente notificado.; team_recognition: None » Reconocimiento al equipo de Maquinado y Mantenimiento por la respuesta en 24 h.	12e2e218e955
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	lesson · approved	status: in_review » approved	9bf9a93cde8f
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · submitted	status: draft » in_review	271882b4903b
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · updated	situations: [] » ['Equipos nuevos sin contador de golpes', 'Herramental con vida útil limitada']; after_summary: None » 41 ppm en 31 días; sin reclamaciones.; before_summary: None » 3.4 % de piezas con rebaba en CNC 3 y reclamación del cliente.; training_summary: None » Capacitación CAP-2026-118 sobre control de vida útil.	95bb663ea9f4
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · created	revision: — » 1; lesson_number: — » 1	5ba68415ccd5
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	5ea99a516ed5
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	f00f7fecaef9
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	horizontal_deployment: None » Contador de golpes verificado en CNC 1–6 de PLT1 y en las CNC de PLT2.	644c20089816
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-15; evidence_notes: None » 12 operadores y 3 inspectores capacitados	fd3004fcdf36
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » training; document_reference: — » CAP-2026-118; responsible_user_id: — » None	28f95944ec46
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-15; evidence_notes: None » Rev. F: inspección de zona de sello cada 50 piezas	8d3c734f181f

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » control_plan; document_reference: — » PC-4410-A; responsible_user_id: — » None	7d47eb938877
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-15; evidence_notes: None » Rev. D: modo de falla «rebaba por desgaste» RPN 160 → 48	02aac95248e2
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » pfmea; document_reference: — » PFMEA-CNC-12; responsible_user_id: — » None	c3d85b151913
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'None']	89420f8e09c8
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	action · submitted	status: open » pending_approval; args: — » ['EST-MAQ-004 rev. D publicado', 'None', 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c']	52840f5c8ac5
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » None; due_date: — » 2026-10-20; action_type: — » systemic; description: — » Actualizar el estándar de equipos para exigir contador de golpes en toda CNC nueva; responsible_user_id: — » fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c	459d8cb289a3
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	c6c7704ba352
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	054640a1a82b
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	validation_summary: None » Acciones implementadas (OT-5520, OT-5521) y eficaces: ≤ 41 ppm en 31 días (límite 100 ppm).	80ec3324c245
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · decided	result: pending » effective; rationale: — » 0 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción; action_status: — » verified	9f89f20c91da
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · recorded	data_notes: — » Conteo del sistema MES y registro de inspección 100%; period_end: — » 2026-10-26; criterion_id: — » 02ae2e25-1994-4769-ac36-77a5b3c64337; period_start: — » 2026-09-26; computed_result: — » effective; defect_quantity: — » 0	734e9251b24c
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'Verificado en piso']	3bcd7a982e70
2026-10-27 21:26	Mantenimiento Demo	action · submitted	status: in_progress » pending_approval; args: — » ['OT-5521: contador instalado y programa actualizado', 'None', '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162']	cde7ac5221d2
2026-10-27 21:26	Mantenimiento Demo	action · started	status: open » in_progress	e7b31cddc9c1
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · decided	result: pending » effective; rationale: — » 41 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción; action_status: — » verified	3ccf28903432
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · recorded	data_notes: — » Conteo del sistema MES y registro de inspección 100%; period_end: — » 2026-10-26; criterion_id: — » 02ae2e25-1994-4769-ac36-77a5b3c64337; period_start: — » 2026-09-26; computed_result: — » effective; defect_quantity: — » 1	9a9ce0683705

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'Verificado en piso']	48e923a4d99f
2026-10-27 21:26	Mantenimiento Demo	action · submitted	status: in_progress » pending_approval; args: — » ['OT-5520: estándar de cambio publicado en la estación', 'None', '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162']	74565c032f0e
2026-10-27 21:26	Mantenimiento Demo	action · started	status: open » in_progress	d1f994f264e3
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	c58800e03b2e
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	f3df8c06dbcc
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	verification_plan: None » Prueba piloto de 2 semanas en CNC 3 con contador y medición 100% de la zona de sello.	2da94d8b7561
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	criterion · approved	status: draft » approved	d1f31e892586
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	criterion · created	defect_unit: — » piezas; description: — » Rebaba en zona de sello ≤ 100 ppm durante 30 días con producción; metric_name: — » Piezas con rebaba; threshold_type: — » max_rate_ppm; min_denominator: — » 5000; min_period_days: — » 30	afc39fa17df4
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » 3729875e-4c24-46ce-b328-9868c4fafb2e; due_date: — » 2026-09-30; action_type: — » corrective; description: — » Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3; responsible_user_id: — » 256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162	0a720fe4c25d
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » 5c209dba-d3cb-4c06-9ab0-66dde6ac42bb; due_date: — » 2026-09-30; action_type: — » corrective; description: — » Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3; responsible_user_id: — » 256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162	a16fcf805528
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	8d903fc2066b
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	98113bcfec26
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	five_whys: None » ['¿Por qué hay rebaba? La herramienta corta con filo desgastado.', '¿Por qué está desgastada? Excede su vida útil.', '¿Por qué excede la vida útil? CNC 3 no tiene contador de golpes.', '¿Por qué no tiene contador? Se instaló después del estándar de 2024.', '¿Por qué no se actualizó? El estándar no incluía equipos nuevos.']; escape_point: None » La inspección final no incluía la zona de sello en el plan de control.; occurrence_cause: None » La herramienta de CNC 3 se usa más allá de su vida útil por falta de contador de golpes.	c0ad471d4c1a
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » La detección no es la causa de ocurrencia; evidence_summary: — » Kappa 0.91 (aceptable); documented_answer: — » yes	5a60c8029eb9

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » La mano de obra no cambia el resultado; evidence_summary: — » Defecto persiste con operador certificado; documented_answer: — » yes	b5355d633c04
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » root_cause; due_date: — » None; rationale: — » Explica por qué solo CNC 3 falla; evidence_summary: — » CNC 3 sin contador de golpes; CNC 1 y 2 sí lo tienen; documented_answer: — » no	7d492d01a427
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » root_cause; due_date: — » None; rationale: — » El defecto aparece y desaparece al cambiar la herramienta; evidence_summary: — » 10/10 piezas con rebaba; 0/10 con herramienta nueva; documented_answer: — » yes	0b2d8f8a5bd4
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » No hay desviación de método; evidence_summary: — » Parámetros dentro de especificación; documented_answer: — » yes	eacf9bf6815f
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » c91d783c-2ede-4b21-8cb4-61711621f247; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Criterio visual de rebaba ambiguo	2a8b750e5549
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » ef83cc64-b1fd-465b-9a60-29e28ecc4920; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Operador de reciente ingreso	79d74ad1a0cb
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » d28be9d8-95d4-427d-b292-4c56d565e999; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Parámetros de corte no especificados	19db717c3f4d
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » 1205b532-0dcb-483e-93d6-b5f8be881a01; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Sin control de vida útil en CNC 3	316b2bfe569d
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » 1205b532-0dcb-483e-93d6-b5f8be881a01; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Desgaste de herramienta de corte	d7c08a9227b0
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	4dd90f72517e
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	7ca8de25b751
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	alert · issued	folio: — » QA-0002; sha256: — » 12b1a65a0901e05a3ffeffabdf0a89ae3bc5b15baf5e95e1f4993d02c24ad548; revision: — » 1; document_id: — » 7b30fec6-24a9-4a10-97b7-9ba3bfca7a94	dbe00b8a4f76
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	alert · photos changed	photos: — » [{'kind': 'nok', 'attachment_id': '25002ff8-250a-4a60-a21a-be0ad98eda30'}, {'kind': 'ok', 'attachment_id': '8de6e8ca-06e3-4591-bd61-272a742cf813'}]	9838c49bc260
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	attachment · uploaded	size: — » 4801; sha256: — » 291419c0db98c1dabd047470d8618331d8848b12e607fa4950e91545c7dcc3c1; purpose: — » photo; file_name: — » ok.png	54ee1c79e0e2

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	attachment · uploaded	size: — » 5000; sha256: — » e5a93c13ee35bbb150c268a9786b6498ceca4e539efe79e9526dac902bf1aa8b; purpose: — » photo; file_name: — » nok.png	fd715016c7a6
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	alert · updated	how_detected: None » Falla de asentamiento del sello; when_happened: 2026-09-16 » 16-sep-2026, turno 2; affected_areas: None » Maquinado CNC 3, almacén PT, embarques; where_happened: None » Cliente — línea de ensamble, estación 4; who_is_affected: None » Cliente Automotriz Demo; líneas de ensamble de carcasas	eec0adae7e02
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	alert · created	revision: — » 1; alert_number: — » 2; failure_type: — » external	5851cfacf262
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	containment · updated	status: implemented » verified	4db96bb7dba8
2026-10-27 21:26	Supervisión de Producción Demo	containment · updated	status: open » implemented; evidence_notes: None » Registro de inspección R-0916 (1 200 piezas, 41 rechazadas)	61f150d34a3a
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	containment · created	due_date: — » 2026-09-19; location: — » Almacén PT y tránsito; description: — » Inspección 100% del inventario en planta, almacén y tránsito; quantity_checked: — » 1200; quantity_rejected: — » 41; responsible_user_id: — » 1fb09717-bc6f-44ab-9304-799b42616b0c	041b31236727
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	b29c32204654
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	28d27c4c6918
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	who: None » Inspector de recibo del cliente; what: None » Rebaba en el borde exterior (zona de sello); when: None » 16-sep-2026, turno 2; lotes L-2026-0912 a L-2026-0915; where: None » Línea de ensamble del cliente, estación 4; is_not: None » Es: CNC 3, borde exterior. No es: CNC 1 y 2, borde interior; how_detected: None » Falla de asentamiento del sello e inspección visual	00cb5175e1f6
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	case · updated	defect_date: None » 2026-09-16; affected_quantity: None » 1200; detected_quantity: None » 38; problem_description: » Rebaba de hasta 0.5 mm en el borde exterior de la carcasa 4410-A que impide el asentamiento del sello en la línea del cliente.	60679489b67e
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	ddcf8a134002
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	12f53947b747
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	case · team changed	team: [{'user_id': 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c', 'team_role': 'leader'}] » [{'user_id': '1fb09717-bc6f-44ab-9304-799b42616b0c', 'team_role': 'member'}, {'user_id': '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162', 'team_role': 'member'}, {'user_id': '6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'team_role': 'champion'}, {'user_id': 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c', 'team_role': 'leader'}]	b31991ee839a
2026-10-27 21:26	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	acb8952ddf29

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	846df68780f4
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	justification: None » Reclamación de cliente con riesgo de interferencia en ensamble; defecto recurrente.; emergency_response: None » Bloqueo de 3 lotes en almacén y en tránsito; aviso al cliente en 24 h.	b1a9da0f412b
2026-10-27 21:26	Ingeniería de Calidad Demo	case · created	folio: — » 8D-PLT1-2026-0004; title: — » Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A; severity: — » high; lot_number: — » L-2026-0915; part_number: — » 4410-A; source_type: — » customer_complaint	302a12573200

Documentos y huellas

Documento	Rev.	Estado	SHA-256
QA-0002_rev1.pdf	1	Vigente	12b1a65a0901e05a3ffeffabdf0a89ae3bc5b15baf5e95e1f4993d02c24ad548
LA-0001_rev1.pdf	1	Vigente	0756566e8867ea8b71a2e4c4a09aa1c18a40fdb03a8a160193cacec0080bbf51
8D-PLT1-2026-0004_8D_rev1.pdf	1	Vigente	c37e48dc2a8a80495f93db4e86f9670fa8b779e52009b2a76c9284b2c0b70d4f
8D-PLT1-2026-0004_Avance_rev1.pdf	1	Vigente	ef6c9d903e00bc75330c76a10006e2e3d829504657889f29b401ed950836a59d