ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0013 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0011

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Torque bajo en tornillo de base de motor 5102-T

¿QUÉ PASÓ?	Torque bajo en tornillo de base de motor 5102-T: defecto «torque» detectado por Ford.
¿CUÁNDO?	19-06-2026
¿DÓNDE?	Ensamble
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Ford
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	480 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	5102-T · Tornillo de base de motor
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 16:42 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)