ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0003 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0001

ALERTA DE CALIDAD

FALLA INTERNA

Fuga en conector rápido de manguera 7720-B

¿QUÉ PASÓ?	Fuga en el conector rápido detectada en la prueba de hermeticidad al final de línea.
¿CUÁNDO?	2026-09-28
¿DÓNDE?	Ensamble PLT2
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Línea de ensamble
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Prueba de caída de presión
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	450 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	7720-B · Manguera de enfriamiento
CONTENCIÓN (D3)	• Prueba de fuga 100% y segregación de lotes

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-27 21:26 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)