ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0003 · Rev. 2
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0001

ALERTA DE CALIDAD

FALLA INTERNA

Fuga en conector rápido de manguera 7720-B

¿QUÉ PASÓ?	Fuga en el conector rápido detectada en la prueba de hermeticidad al final de línea.
¿CUÁNDO?	2026-09-28
¿DÓNDE?	Ensamble PLT2
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Línea de ensamble
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Prueba de caída de presión
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	450 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	7720-B · Manguera de enfriamiento
CONTENCIÓN (D3)	• Prueba de fuga 100% y segregación de lotes

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustraci□n: fuga en la uni□n (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustraci□n: uni□n herm□tica (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:53 CST

REVISIÓN
2 — Se agregan fotografías NOK/OK de la condición

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)