ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Grieta en brida de soporte de motor 5560-D

¿QUÉ PASÓ?	Grieta de 3 a 6 mm junto al barreno de fijación de la brida 5560-D, detectada por Ford en la inspección de recibo.
¿CUÁNDO?	28-10-2026, inspección de recibo
¿DÓNDE?	Ford — inspección de recibo
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Ford; línea de ensamble de motor
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Líquidos penetrantes en el barreno de fijación
ÁREAS AFECTADAS	Inyección HPDC-2, almacén PT, embarques
CANTIDAD AFECTADA	1,800 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	5560-D · Soporte de motor (brida)
CONTENCIÓN (D3)	Retención e inspección 100% con líquidos penetrantes; piezas con grieta a desecho

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustración: grieta junto al barreno (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: pieza sin defecto (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 14:44 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)