ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0021 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0007

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Fuga en enfriador de aceite 5540-O

¿QUÉ PASÓ?	Fuga en enfriador de aceite 5540-O: defecto «fuga» detectado por Ford.
¿CUÁNDO?	21-08-2026
¿DÓNDE?	Soldadura brazing
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Ford
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	600 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	5540-O · Enfriador de aceite
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 16:42 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)