ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0012 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0010

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Rayón en moldura cromada 9015-M

¿QUÉ PASÓ?	Rayón en moldura cromada 9015-M: defecto «rayón» detectado por Honda.
¿CUÁNDO?	11-06-2026
¿DÓNDE?	Empaque
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Honda
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	420 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	9015-M · Moldura cromada
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 16:42 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)