

RAPPORT OFFICIEL D'INTERVENTION TECHNIQUE

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence : INT-1

Titre : Intervention technique - Climatiseur de précision Liebert

Date de création : 16/06/2026 18:08

Statut actuel : TERMINE

2. RESPONSABILITÉS

Technicien exécutant : Dubois Martin

Responsable de la supervision : El Fassi Ahmed

3. CONTEXTE ET ORIGINE

Type : Maintenance Corrective (Suite à une déclaration d'incident)

Équipement concerné : Climatiseur de précision Liebert

Symptômes déclarés :

Fuite d'eau détectée sous le bloc de climatisation du Datacenter.

4. COMPTE RENDU TECHNIQUE

Diagnostic final : Opérationnel

Temps de résolution : 120 minutes

Actions entreprises :

YTIDFWfihuj

Matériel et pièces consommées :

- Réf: VENT-120 | Ventilateur Serveur 120mm

Statut d'approbation hiérarchique : VALIDÉ