HF ELECTRIC
SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES

RUC. 10741648500
JR. BOLOGNESI 311 1° PISO
BELLAVISTA SAN MARTIN

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

BELLAVISTA, 09 DE MARZO DEL 2026

SEÑORES : **INDUAMERICA COMERCIAL S.A.C.**

DIRECCIÓN : CARR. FERNANDO B. TERRY S/N SAN RAFAEL - BELLAVISTA

ASUNTO : INFORME DE INTERVENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU – TABLEROS DE SECADO

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo con la cordialidad que se merece y al mismo tiempo presentar mi informe de revisión e intervención de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU.

1. El día 26/02/2026 se realizó la intervención al equipo de aire acondicionado donde se realizó las pruebas correspondientes para detectar la falla, el cual se detectó un problema en el motocompresor, el cual el equipo se encontró con baja presión. Debido a esto se coordinó realizar la recarga de gas refrigerante R410 A, soldar la tubería, para poder descartar y ver si respondía el equipo. Ante esto se realizó las pruebas con el manómetro para ver la presión, el cual tenía momentos que la presión estaba en lo normal y de la nada bajaba. En coordinación con el área de Compras, se dio la indicación que continue funcionando el equipo para ver si se regulaba la presión. En conclusión, el equipo ya no responde, solo ventila y ya no enfría el ambiente, por el cual se debería cambiar el equipo.

2. La falla del equipo de aire acondicionado se debe a un sobre esfuerzo por el uso continuo en la zona donde trabajan equipos de tableros eléctricos y también el excesivo polvo que tiene esa el área de Secado. Esto ha hecho que se recaliente y presente la falla en el motocompresor.

Se adjunta evidencias fotográficas de la revisión e intervención efectuada.

HERRERA FRANCO MAYCOL EDY
RUC: 10741648500

OPEN
LO
CLOSED