



INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO SOP-2026-0001	FECHA DE EMISIÓN 11/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE ESPECIALISTA	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Monitor no enciende
SOLICITANTE
SOLICITANTE
UBICACIÓN
Laboratorio 2
EQUIPO AFECTADO
Monitor Dell

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Componente dañado, requiere reemplazo.
PLAN DE SOLUCIÓN
Solicitar el componente y reemplazarlo.
JUSTIFICACIÓN
Es indispensable para recuperar el monitor.

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Fuente de monitor
CANTIDAD
2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente 19V 2A
PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro
COSTO ESTIMADO
Bs. 250.00

Elaborado por
ESPECIALISTA

Validado por
Jefatura UTIC