ASEGURA SIG

Trabajo en caliente seguro

Soldadura y corte



1 **Permiso de trabajo**
Firmado antes de empezar.

2 **Área despejada**
Retire o proteja los materiales combustibles.

3 **Extintor a la mano**
Adecuado y revisado.

4 **Vigía de fuego**
Durante todo el trabajo.

5 **Vigilancia final de 1 hora**
Después de terminar la tarea.

6 **Monitoreo adicional**
Hasta 3 horas más, según quien autoriza.

Fuente: NFPA 51B:2019 (referencia técnica) · Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.24

WhatsApp: 302 337 9738 **asegurasig.2026@asegurasig.com**

Instagram @asegurasig TikTok @asegurasig2026