实验报告

姓名: 吕嘉琪 学号: 2054021

一、实验名称

三维模型扫描与数据处理

二、实验目的

- 1. 了解三维模型数据的表示形式和存储格式;
- 2. 掌握手持式三维曲面扫描系统Creaform Go Scan 3D硬件和软件的使用方式;
- 3. 掌握常用几何编辑软件(比如GeoMagic Studio)的操作方式, 能够对原始三维扫描数据进行简单编辑。

三、实验设备

1. 硬件: Creaform Go Scan 3D 三维扫描仪;

2. 软件: Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件;

3. 软件: Blender 三维建模软件;

四、实验内容

- 1. 三维扫描仪数据采集流程
- (1) 启动 Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件,点击"新会话" → "扫描",开始扫描
- (2) 手持三维扫描仪、缓慢移动、直至面部三维模型扫描完成

注:扫描过程中,若前方红灯亮起,表明距离过近,若后方红灯亮起,表明距离过远,正常情况下,应当保持只有中间绿灯亮起;若前后两个红灯均亮起,则表明追踪失败,此时可以微调位置,试图重新追踪;若失败,则只能新建会话,重新扫描。




- (3) 扫描结束,再次点击软件中的"扫描"按钮,选择文件格式,导出 3D 模型文件(建议导出 obj 格式)
- 2. 三维模型的后处理
 - (1) 进入 Blender 并导入原始 OBJ 文件




(2) 选择模式, 进入编辑模式






(3) 利用编辑→面→填充对缺失部分进行填充



(4) 进入雕刻模式, 对部分细节做平滑处理, 结果如下





(5) 编辑完成,导出 obj 文件