



```
G21 ; Unidades en milímetros
G90 ; Posicionamiento absoluto
M82 ; Extrusión absoluta
M104 S200 ; Temperatura del extrusor
M140 S60 ; Temperatura de la cama
G28 ; Home de todos los ejes
M190 S60 ; Esperar temperatura de cama
M109 S200 ; Esperar temperatura del extrusor
G1 Z0.2 F3000 ; Altura de primera capa
G1 X10 Y10 F3000
G1 X100 Y10 E5 F1200
G1 X100 Y100 E10 F1200
G1 X10 Y100 E15 F1200
G1 X10 Y10 E20 F1200
M104 S0 ; Apagar extrusor
```