

PICTO	CAUSES	CONSEQUENCES
	Utilisation jusqu'à épuisement de la réserve AdBlue	• Si utilisation du véhicule sans AdBlue • Information au tableau de bord : Début du compte à rebours
	Avoir roulé sans AdBlue et ne pas avoir tenu compte des messages d'alertes	• Détection par le système d'une dépollution insuffisante • Réduction du couple moteur appliquée au prochain arrêt moteur • Défaut mémorisé et non effaçable • Message permanent consultable par les forces de l'ordre
	Usure des plaquettes de freins	• Eviter les gros freinages afin de préserver les plaquettes • Anticiper les freinages
	Défaut de gestion d'air	• Fuite d'air importante sur le véhicule • Mauvais entretien de la cartouche dessiccateur • Défaut mineur du système d'air
	Défaut EBS remorque	• S'assurer que les cordons liaisons de la remorque sont en défaut • S'assurer que la remorque est compatible avec le tracteur
	Défaut EBS tracteur Défaut du système	• Défaut mineur sur le système de freinage du tracteur
	Niveau de l'assiette non atteint	• Problème de commande électronique • Assiette ne pouvant pas être réglée • Aucune assiette valide mémorisée
	Commande électronique de la suspension pneumatique en panne	• Si le véhicule est trop bas, freinage réduit • Si le véhicule est trop haut, endommagement des amortisseurs
	Panne du programme de stabilité électronique	• Pas d'intervention de frein automatique dans les virages à une vitesse surélevée en cas de dérapage

PICTO	CAUSES	CONSEQUENCES
	Rapport BV engagé trop élevé	• Risque d'usure prématurée de l'embrayage • Trop grande charge au démarrage
	Patinage excessif de l'embrayage	• Température de l'embrayage trop élevée • Détérioration accélérée de l'embrayage
	Réserve carburant atteinte	• Risque de tomber en panne de carburant • Risque de désamorcer • Risque d'immobilisation
	Colmatage du filtre à air	• Consommation de carburant excessive • Perte de puissance du moteur • Risque d'immobilisation
	Cycle de la régénération automatique du filtre à particules en fonction	• Risque d'intoxication par les gaz rejetés • Echappement extrêmement chaud, risque de brûlures
	Cycle de la régénération manuelle du filtre à particules	• Risque de colmatage du filtre à particules • Réduction des performances moteur • Détérioration du filtre à particules
	Niveau du réservoir AdBlue bas	• Information au tableau de bord : Kilométrage effectué en réserve

PICTO	CAUSES	CONSEQUENCES
	Manque d'huile	- Mauvaise lubrification du moteur - Usure prématurée du moteur - Risque de casse moteur
	Fuite d'huile	- Mauvaise lubrification du moteur - Usure prématurée du moteur - Risque de casse moteur
	Pression d'huile insuffisante	- Mauvaise lubrification du moteur - Usure prématurée du moteur - Risque de casse moteur
	Température d'huile trop élevée	Fonctionnement du moteur en mode dégradé
	Alerte de pression minimale d'air	- Utilisation du frein compromise - Mise en rupture des circuits - Immobilisation du véhicule aléatoire
	Défaut de frein de stationnement ou de système de freinage	- Utilisation du frein de parc et/ou du système de freinage compromis - Mise en rupture des circuits - Immobilisation du véhicule aléatoire
	Défaut EBS tracteur	Système de freinage électronique + ABS en panne
	Alerte défaut système	- Tendance des roues à bloquer en cas de freinage sévère - Comportement du véhicule au freinage différent
	Alerte température de freins	- Efficacité des freins réduite - Distances de freinages allongées - Risque d'incendie

PICTO	CAUSES	CONSEQUENCES
	Manque de liquide dans le circuit de refroidissement	- Surchauffe moteur - Joint de culasse HS - Casse moteur
	Niveau de liquide de refroidissement trop bas	Manque de liquide dans le système de refroidissement
	Panne de l'alternateur	- Plus de recharge des batteries - Défaut éclairage - Si arrêt moteur, difficulté de remise en marche
	Surchauffe embrayage BV robotisée	Risque de dégradation de l'embrayage
	Témoin usure embrayage BV robotisée	Risque de dégradation de l'embrayage
	Pression alimentation air défectueuse	- Pas de pression d'air dans la BV automatisée - Changement de vitesse impossible
	Température d'huile de la BV trop élevée	- Risque de « brûler l'huile » - Risque de détérioration des composants de la BV
	Pression d'huile de l'assistance de direction trop basse	- Manque d'huile dans la direction assistée - Point dur lorsqu'on tourne le volant - Risque de ne plus pouvoir tourner le volant - Panne de la valve de communication - Court-circuit électrique