

ES-21-001423-SGT-FO-003-03	REPORTE		ESSAC						
Proyecto:	Inspección y	Inspección y Verificación de los Requisitos de Seguridad Vial en los Puestos de Control Vehicular							
Puesto de Control:		Puesto de Control de Seguridad Vial - Tacna							
Unidad Minera a la que Pertenece:		U.M. Pucamarca							
Inspector:	Walter Canqui - Yina Coa		Periodo:	SETIEMBRE					

1 CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR TIPO



2 CANTIDAD DE OBSERVACIONES POR CLASIFICACIÓN VEHICULAR



3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	CANT.	
3.1	Inspección de Vehículos Livianos	128	
3.2	Inspección de Vehículos Pesados	426	
3.3	Revisión Documentaria	63	
3.4	Pruebas de Alcotest	554	
3.5	Charla de Seguridad	11	
3.6	Incidentes Reportados	0	
3.7	Otras incidencias:	0	
		1182	

						4 OBSERVACIONES										
FECHA	EMPRESA QUE REALIZA EL TRANSPORTE	EMPRESA CONTRATANTE	ÁREA MINSUR	CLASIFICACIÓN VEHICULAR	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	TIPO DE CARGA	OBSERVACIONES	TIPO DE OBSERVACIÓN	ACCIÓN INMEDIATA	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIÓN					
1/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5R-967	PERSONAL	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCIÓN MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
2/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F3Z-962	PERSONAL	FAROS NEBLINEROS NO ENCIENDEN	MODERADO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS, AUTORIZA SALIDA SSO - JOSE RODRIGUEZ	LEVANTADO					
2/09/2021	ANKA	OSINERMING	SSOMA	Liviano	Camioneta	Z6U-815	PERSONAL	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCIÓN MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
3/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F4A-952	PERSONAL	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
3/09/2021	ANCRO	SAN MARTIN	PROYECTOS	Pesado	Sanitario	BJC-810	SANITARIO	NO CUENTA CON TARJETA DE INSPECCION DEL EXTINTOR	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE TENER LA TARJETA	PENDIENTE					
3/09/2021	G&V	COMIN	PROYECTOS	Pesado	OMNIBUS	D6Z-954	PERSONAL	CABLE DE REMOQUE EN MAL ESTADO (ROTO), LUZ CORTA Y CIRCULINA NO ENCIENDEN	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A MINA	LEVANTADO					
3/09/2021	PEGASUS	PEGASUS	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D0T-958	PERSONAL	CONO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTICA EN MAL ESTADO	LEVE	SE COMUNICA AL CODNUCTOR LEVANTAR LA OBS	PENDIENTE					
3/09/2021	CORP. ELEYON	SAN MARTIN	PROYECTOS	Pesado	Ómnibus	D9R-952	PERSONAL	NO CUENTA CON TARJETA DE INSPECCION DEL EXTINTOR	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE TENER LA TARJETA	PENDIENTE					
4/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Liviano	Minibús	F5Y-954	PERSONAL	MODIFICAR LA CANTIDAD DE ASIENTOS, SEGÚN TARJETA PROPIEDAD 20 PERO EN TIENE 17. RITRAN art. 176. AUTORIZA	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE NO PODRA CONTINUAR SU TRANSITO.	PENDIENTE					
5/09/2021	SERLOMIN	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Remolcador	AVR-795	CARGA	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
5/09/2021	COMIN	COMIN	PROYECTOS	Liviano	Camioneta	Z6V-901	PERSONAL	LUZ POSTERIOR LADO PILOTO NO ENCIENDE, DE POSICION Y FRENO	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR LA OBS PARA CONTINUAR SU TRANSITO A MINA	LEVANTADO					
5/09/2021	TRANSP. ARCALY	SAN MARTIN	PROYECTOS	Pesado	Remolcador	API-774	CARGA	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
6/09/2021	SERLOMIN	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Remolcador	BAP-928	CARGA	TRABA TUERCA EN MAL ESTADO(ROTO) EN NEUMATICO 1er EJE DE BARANDA LADO PILOTO	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR LA OBS ANTES DE CONTINUAR SU TRANSITO A MINA	LEVANTADO					
7/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5R-967	PERSONAL	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
7/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D0A-968	PERSONAL	LUZ NEBLINERO CONECTADO DIRECTAMENTE CON LUZ ALTA	MODERADO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE LAS LUCES DEBEN SER INDEPENDIENTES	LEVANTADO					
7/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5S-957	PERSONAL	FALTA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE					
7/09/2021	GIRTRANSA	MINSUR	RR.HH.	Liviano	Camioneta	Z7K-710	PERSONAL	CIRCULINA COLOR AZUL, NO CUENTA CON NEBLINEROS Y ALARMA DE RETROCESO	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBEN IMPLEMENTAR EQUIPAMIENTO	LEVANTADO					
8/09/2021	LIMA GAS	SODEXO	RR.HH.	Pesado	Baranda	Z7K-941	MATPEL	COCADA MENOS DE 4 mm EN NEUMATICO DELANTERO LADO PILOTO	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTUNUAR SU TRANSITO A MINA	LEVANTADO					

8/09/2021	COMIN	COMIN	PROYECTOS	Pesado	Cisterna Combustible	VAL-896	MATPEL	EXTINTOR CON SOBRE CARGA DE PRESION, FALTA HERRAMIENTAS ANTI CHISPA	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR SU TRANSITO A MINA	LEVANTADO
9/09/2021	PEGASUS	PEGASUS	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	T8Z-958	PERSONAL	EXTINTOR DESPRESURIZADO	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE CAMBIAR EL EXTINTOR	LEVANTADO
10/09/2021	MINSUR	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Cisterna Combustible	B4I-880	MATPEL	ANTIGÜEDAD FUERA DEL ESTANDAR, CONOS DE SEGURIDAD EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON EXTINTOR	CRÍTICO	SE COMUNICA A SSO, AUTORIZA SUBIDA W. MENDOZA	PENDIENTE
11/09/2021	G&V	J&V	PATRIMONIAL	Liviano	Camioneta	Z7M-737	PERSONAL	NO TIENE CODIFICACION INTERNA, NO SUBE HASTA SALIDA ESSAC	MODERADO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE IMPLEMENTAR CONFORME AL RITRAN	PENDIENTE
11/09/2021	TAIR	MINSUR	LOGISTICA	Liviano	Camioneta	BFH-904	PERSONAL	REVICION TECNICA VENCIDA SEGÚN RITRAN, NO SUBE HASAT SALIDA ESSAC	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE NO PUEDE CONTINUAR SU TRANSITO	PENDIENTE
12/09/2021	MINSUR	MINSUR	SSOMA	Liviano	Ambulancia	EUD-764	VEH. EMERGENCIA	LETRERO DISTANCIA 30M, CONOS PEQUEÑOS, LUZ PIRATA FALTA 01	MODERADO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR LAS OBS LLEGANDO A MINA	PENDIENTE
14/09/2021	TRANSP. VICTORIA	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Baranda	V7P-897	CARGA	NEUMATICO REENCAUCHADO EJE DE DIRECCION LADO PILOTO, FLATA TRABA TUERCA EN 3er EJE	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR UE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A UM	LEVANTADO
14/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F3Z-962	PERSONAL	NEUMATICO 3ER EJE LADO COPILOTO CON 3 MM DE COCADA	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR UE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A UM	PENDIENTE
14/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D9R-952	PERSONAL	REVISION TECNICA VENCIDA SEGÚN RITRAN	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR UE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A UM	PENDIENTE
15/09/2021	SUCAMEC	SUCAMEC	LOGISTICA	Liviano	Camioneta	EGG-772	PERSONAL	REVISION TECNICA VENCIDA SEGÚN MTC	CRÍTICO	SE COMUNICA A SSO, AUTORIZA SUBIDA	PENDIENTE
16/09/2021	TRANSP. VICTORIA	GIRTRANSA	SS.GG.	Pesado	Baranda	V7P-897	CARGA	NEUMATICO 3ER EJE MENOS DE 3 MM DE COCADA	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS	LEVANTADO
17/09/2021	BOUBY SAC	BOUBY SAC	PROYECTOS	Pesado	Camión Grúa	BFH-815	CARGA	FLATA ACTUALIZAR TARJETA EXTINTOR, INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE REALIZAR MENSUAL	PENDIENTE
17/09/2021	ATM	ABIXSA	LOGISTICA	Pesado	Baranda	Z7K-724	CARGA	NEUMATICO EJE DIRECCION LADO PILOTO CON COCADA 3 mm	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS PARA CONTINUAR TRANSITO A UM	LEVANTADO
17/09/2021	VICTORIA	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Furgón	V8V-748	CARGA	NO CUENTA CON CHECK LIST DE INSPECCION. SE PRESTA FORMATO DE OTRA EMPESA	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE REALIZAR SU CHECK LIST VEHICULAR ANTES DE SUBIR A UM	LEVANTADO
17/09/2021	COMIN	COMIN	PROYECTOS	Liviano	Camioneta	Z6V-901	PERSONAL	NO CUENTA CON CHECK LIST DE INSPECCION. EXTINTOR SIN SEGURO Y PRECINTO DE SEGURIDAD	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS PARA CONTINUAR TRANSITO A UM	LEVANTADO
19/09/2021	TRANSP. VALDIVIESO	PERVOL	PROYECTOS	Pesado	Remolcador	ATI-925	CARGA	NEUMATICOS CON COCADA EN 2 y 3 mm DE PROFUNDIDAD EN EL 3er EJE DE PLATAFORMA (04 LLANTAS) . NO SUBE POR HORARIO	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A UM	LEVANTADO
19/09/2021	FRAD SAC	FRAD SAC	SSOMA	Pesado	Furgón	V9E-931	CARGA	ROMBO Y PLACAS DOT NO CORRESPONDEN A LA CARGA	MODERADO	SE INDICA AL CONDUCTOR RETIRAR LA SEÑALIZACION POR NO CORRESPONDER	LEVANTADO
27/09/2021	TRANSP. PEREDA	SAN MARTIN	PROYECTOS	Pesado	Remolcador	ADI-799	CARGA	TRABA TUERCA EN MAL ESTADO (ROTO) EN 1er EJE DE BARANDA LADO COPILOTO	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR SU TRANSITO A UM	LEVANTADO
28/09/2021	TRANSP. PEREDA	SAN MARTIN	PROYECTOS	Pesado	Remolcador	BBP-821	CARGA	FALTA TRABA TUERCAS EN 2do EJE LADO COPILOTO DEL REMOLCADOR	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR SU TRANSITO A UM	LEVANTADO
28/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D9R-952	PERSONAL	NEUMATICO 3er EJE LADO PILOTO CON 3mm DE COCADA	CRÍTICO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR SU TRANSITO A UM	LEVANTADO
29/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F3Z-962	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
29/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F4A-952	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F3Z-962	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D9R-952	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5S-957	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F4A-952	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5R-967	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D0A-968	PERSONAL	NO CUENTA CON PANEL DE CAMARAS	CRÍTICO	AUTORIZA SALIDA G.U. MEDIANTE CORREO (El Eyon envía captura de pantalla y se comunica a SSO)	PENDIENTE
30/09/2021	PEGASUS	PEGASUS	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	VBZ-956	PERSONAL	BANDERIN DE PERTIGA EN MAL ESTADO	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR LEVANTAR OBSERVACION AL LLEGAR A MINA	PENDIENTE