Fiche de cadenassage 2 - Sub unit

M1-B

Broveur M1-B

2 - Cadenassage complet

<u> </u>	oyear MI B						
En	nplacement : Inside se	cond sub unit					
		Brouillo	n - 2023-1	1-01			
Raison des travaux :					# Bon de travail :		
# Boîte :		# Série :			# Scellé :		
		Date, heure	Nom		# Employé / Signature		
Ca	denasseur :						
Vé	rificateur :						
Au	tre(s) :						
Dé	cadenasseur :						
		Mate	ériel requi	S			
ô	2 Cadenas	¶ 1 Fiche €	électrique 6	00V 👫 1 0	Couvre valve 2	1/2"	
			Arrêt				
Νº	Dispositif	Emplacement	Énergie	Position	Matériel	Fait	Vérif.
1	Switch_600 Interrupteur Mural	Mur des ma- chines du fond	600 Volts	Désalimenté			
	ARRÊTER l'équipement	: / la machine en suiv	vant les prod	édures normale	es d'opération.		

Imprimée par : Admin Conformit Date d'impression : 2023-11-01

1/3

Fiche de cadenassage

2 - Sub unit

M1-B

Broyeur M1-B

2 - Cadenassage complet

Emplacement: Inside second sub unit

Brouillon - 2023-11-01

Isolement								
Νo	Dispositif	Emplacement	Énergie	Position	Matériel	Fait	Vérif.	
2	Switch_600 Interrupteur Mural	Mur des ma- chines du fond	600 Volts	Débranché	■ 1 Cadenas 划 1 Fiche élec- trique 600V			
	VÉRIFIER qu'il n'y a plus de TENSION dans le circuit avec un détecteur de tension sans contact approprié à la tension nominale du circuit.							
3	V-21 Valve Immense: Graisse	Au dessus du ré- servoir de graisse de zébu	Graisse	Fermé	■ 1 Cadenas ■ 1 Couvre valve 2½"			
	POSITIONNER l'équipement de manière adéquate afin d'effectuer les travaux.							

Retrait de l'isolement

Νº	Dispositif	Emplacement	Énergie	Position	Matériel	Fait
4	► Switch_600 Interrupteur Mural	Mur des machines du fond	600 Volts	Branché	■ 1 Cadenas ♥ 1 Fiche élec- trique 600V	

AVISER tout le personnel pouvant être affecté par la remise en état de service de l'équipement que les mécanismes de cadenassage ont été enlevés et que l'équipement est prêt à être utilisé.

Imprimée par : Admin Conformit Date d'impression : 2023-11-01

2/3

Fiche de cadenassage

2 - Sub unit							
M1-B Broyeur M1-B			2 - Cadenassage complet				
Emplacement : Inside second sub unit							
Brouillon - 2023-11-01							
Des déficiences sur cette fiche ? * Oui Non							
Déficience mineur (doit être reportée au superviseur): Faute d'orthographe (encercler la faute) Ordre des instructions à revoir (indiquer les nombres dans le bon ordre) Information inadéquate pour une instruction (encercle et détailler) Information inadéquate dans l'en-tête de la fiche (encercler et détailler) Plaque d'identification manquante (encercler le dispositif touché) Déficience majeure (doit être approuvée par le superviseur avant les travaux): Dispositif d'isolation défectueux (encercler le nombre et détailler) Le cadenas et/ou mécanisme peuvent être retirés accidentellement (encercler et détailler) Instruction manquante (indiquer où insérer l'instruction et détailler) Autre :							
Détails :							
Personne principale autorisée :	Date, heure	Nom	# Employé / Signature				
TOUTE DÉFICIENCE MAJEURE RENCONTRÉE DOIT ÊTRE APPROUVÉE PAR LE RESPONSABLE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX							
Superviseur :	Date, heure	Nom	# Employé / Signature				
Imprimée par : Admin Conformit							

Imprimée par : Admin Conformit Date d'impression : 2023-11-01