

L11 高電流電纜布線與絕緣檢查

文件資訊

文件編號：MPI-105

版本：Rev. A

站別：L11 Power Rack

作業人員：布線組

作業步驟

1. 布線避開熱源與移動部件
2. 固定夾距均勻
3. 絕緣保護套完整覆蓋

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。