

FactoryMind - Hướng dẫn vận hành máy ép nhựa

Tài liệu mẫu để kiểm tra upload PDF, semantic search và trích dẫn nguồn.

1. Thông tin thiết bị

Mã máy	Tên máy	Trạng thái	Vị trí
M-001	Máy ép nhựa HA250	Sẵn sàng	Xưởng A
M-002	Máy CNC VM850	Đang chạy	Xưởng B
M-003	Dây chuyền đóng gói PK-10	Bảo trì	Xưởng C

2. Tồn kho nguyên liệu

Nguyên liệu	Kho	Số lượng
Nhựa Polypropylene (PP)	Kho chính	1.200 kg
Nhựa ABS	Kho chính	650 kg
Thùng carton	Kho đóng gói	5.000 cái

3. Quy trình bảo trì máy CNC

Trước khi bảo trì, nhân viên phải dừng máy, ngắt nguồn điện và treo biển cảnh báo. Kiểm tra dầu bôi trơn, vệ sinh phoi kim loại và xác nhận cảm biến cửa an toàn hoạt động. Sau khi hoàn tất, chạy thử không tải trong 10 phút. Nếu máy không phát sinh cảnh báo, cập nhật trạng thái thành Sẵn sàng và ghi lại thời điểm bảo trì.

4. Câu hỏi gợi ý để test

- Máy nào đang bảo trì? - Kho chính còn bao nhiêu nhựa PP? - Quy trình bảo trì máy CNC gồm những bước nào? - Có nên đưa máy M-002 vào bảo trì ngay không?

Mã tài liệu: SOP-MACHINE-001 | Phiên bản: 1.0 | Ngày: 19/08/2026