Обратить внимание:

- 1. Произвести замену тормозных колодок «в круг» сработал датчик состояния колодок.
- 2. Произвести замену правого заднего фонаря в крыле не работает сигнал заднего хода.
- 3. Переставить поводок стеклоочистителя со стороны водителя не доходит в верхнем положении до конца, заменить стеклоочистители (появляется скрип).
- 4. Люфт задних колодок при остановке после движения задним ходом обращался в сервис МЦ-Иркутск, неисправности не выявили.
- 5. Не работает подсветка накладки порога «Mercedes-Benz» со стороны водителя требуется замена накладки, либо обратиться к электрику для ремонта (как сказали в сервисе скорее всего от мойки окислилась проводка).
- 6. Возможно не срабатывание привода задней двери когда дверь "залипает" (напрмер после мойки или в зимний период при выезде из теплого гаража), требуется замена привода.
- 7. Заедает кнопка закрытия багажника на двери багажника (некачественно собрали обшивку двери после замены фонарей).
- 8. При частом открытии задней левой двери отходит уплотнитель в нижнем углу (резиновая полоса по верхнему контуру двери) требуется замена или приклеить.

Рестайлинг:

Рестайлинг ML в GLE подразумевает установку дополнительного блока управления фар MB Multifunctional EVO LED Headlights Retrofit Adapter, блок установлен справа в ногах переднего пассажира под штатной крышкой. Ссылка на инструкцию по установке:



VIN номер для подбора запчастей от GLE (внешние детали ноуската, задний бампер и фонари): WDC1660551A694909 (GLE 2015гв в комплектации Avantgarde)

Остальные запчасти по VIN номеру TC

Все кузовные детали от GLE устанавливаются в штатные места.

Расход топлива:

Наименьший расход топлива при интенсивном изменение скороти (частые ускорения) или при движении по трассе на скорости более 90 км/ч достигается на АИ-98, по опыту эксплуатации смесь АИ-98 и АИ-95 в соотношении 50/50 также дает приемлимый результат.

При умеренном движении в городе (без пробок и частых остановок на светофорах) разница расходов между АИ-98 и АИ-95 незначительна.