INPA - Loader: MSV70 Version 1.32

About...

MSV70 error memory with environment

==========

Error: 1(3) Nr: 11314 **2C32 Lambdasonde vor Katalysator 2, Trimmregelung**

type of error: 2 (10) Abgas nach Katalysator zu mager

readiness flag: (16) Testbedingungen erfüllt

error-statur: (33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt

MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen

P-Code: P2098 Gemischfeinregelung (Bank 2, nach Katalysator) - System zu mager

environment-text / entry at	*228208 km(n.)*	*227976 km(2.)*
Spannung Lambdasonde HinterKat 2	*0.86 V*	*0.80 V*
Spannung Lambdasonde VorKat 2	*1.89 V*	*1.68 V*
Lambdaverschiebung Rückführregler 2	*0.05 -*	*0.05 -*
Eingangssignal Rückführregler 2	*-0.19 V*	*-0.12 V*

Error: 2(3) Nr: 11313 **2C31 Lambdasonde vor Katalysator, Trimmregelung**

type of error: 2 (10) Abgas nach Katalysator zu mager

readiness flag: (16) Testbedingungen erfüllt

error-statur: (33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt

MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen

P-Code: P2096 Gemischfeinregelung (Bank 1, nach Katalysator) - System zu mager

environment-text / entry at	*228208 km(n.)*	*227976 km(2.)*
Spannung Lambdasonde HinterKat 1	*0.86 V*	*0.80 V*
Spannung Lambdasonde VorKat 1	*1.84 V*	*1.80 V*
Lambdaverschiebung Rückführregler 1	*0.05 -*	*0.05 -*
Eingangssignal Rückführregler 1	*-0.17 V*	*-0.12 V*

Error: 3(3) Nr: 10923 **2AAB Variable Sauganlage, Eigendiagnose**

type of error: 8 (43) Eigendiagnose / Mechanischer- oder Hardwaredefekt

readiness flag: (16) Testbedingungen erfüllt

error-statur: (32) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt