INPA - Loader: MSV70 Version 1.32

About...

MSV70 error memory with environment

==========

Error: 1(2) Nr: 11313	**2C31 Lambdasonde vor Katalysator, Trimmregelung**		
type of error: 2	(10) Abgas nach Katalysator zu mager		
readiness flag:	(16) Testbedingungen erfüllt		
error-statur:	(33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt		
MIL - Status:	(49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen		
P-Code:	P2096 Gemischfeinregelung (Bank 1, nach Katalysator) - System zu mager		
environment-text / entry at		*228216 km(2.)*	*228208 km(1.)*
Spannung Lambdasonde HinterKat 1		*0.80 V*	*0.80 V*
Spannung Lambdasonde VorKat 1		*1.88 V*	*1.95 V*
Lambdaverschiebung Rückführregler 1		*0.05 -*	*0.05 -*
Eingangssignal Rückführregler 1		*-0.11 V*	*-0.12 V*
Error: 2(2) Nr: 11314	**2C32 Lambdasonde vor Katalysator 2, Trimmregelung**		
type of error: 2	(10) Abgas nach Katalysator zu mager		
readiness flag:	(16) Testbedingungen erfüllt		
error-statur:	(33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt		
MIL - Status:	(49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen		
P-Code:	P2098 Gemischfeinregelung (Bank 2, nach Katalysator) - System zu mager		
environment-text / entry at		*228216 km(2.)*	*228208 km(1.)*
Spannung Lambdasonde HinterKat 2		*0.78 V*	*0.82 V*
Spannung Lambdasonde VorKat 2		*1.80 V*	*1.80 V*
Lambdaverschiebung Rückführregler 2		*0.05 -*	*0.05 -*
Eingangssignal Rückführregler 2		*-0.11 V*	*-0.14 V*

EndOfList