Mémoire d'erreur MSV70 avec environnement

==========

Erreur : 1(2) N° : 11313 — sonde Lambda en amont du catalyseur, régulation de trim

type d'erreur : 2 — (10) Gaz après le catalyseur trop pauvre

indicatif de disponibilité : (16) Conditions de test remplies

statut d'erreur : (33) Erreur momentan pas présente, déverrouillé OBD

État MIL : (49) Erreur provoquerait l'allumage du voyant d'alerte (MIL)

Code P: P2096 Régulation fine du mélange (Bank 1, après le catalyseur) - système trop pauvre

texte d'environnement / entrée à	228216 km(2.)	228208 km(1.)
Tension sonde Lambda après le catalyseur 1	0,80 V	0,80 V
Tension sonde Lambda avant le catalyseur 1	1,88 V	1.95 V
Décalage Lambda régulateur de retour 1	0,05-	0,05-
Signal d'entrée régulateur de retour 1	-0,11 V	-0,12 V

Erreur : 2(2) N° : 11314 — sonde Lambda en amont du catalyseur 2, régulation de trim

type d'erreur : 2 — (10) Gaz après le catalyseur trop pauvre

indicateur de disponibilité : (16) Conditions de test remplies

erreur-statut: (33) Erreur momentan nicht présente, OBD-signal supprimé

STATUT MIL : (49) Erreur ferait enclencher le témoin d'alerte (MIL)

P-code: P2098 Régulation fine du mélange (Bank 2, après le catalyseur) - Système trop pauvre

texte d'environnement / entrée à	228216 km(2.)	228208 km(1.)
Tension sonde lambda arrière catalyseur 2	0,78 V	0.82 V
Tension sonde lambda avant catalyseur 2	1,80 V	1,80 V
Décalage lambda régulateur de retour 2	0,05-	0,05 -
Signal d'entrée régulateur de retour 2	-0,11 V	0,14 V

Fin de la liste