		. ~ .	_	
CMIID	L Atual	izacão d	ne S	anearae
OMOD	- Aluai	izacao u	US U	CHOULCO

				A preencher			
	O quê	Resumo da Mudança	Atualização de todos os sensores do modelo MQ2, instalados em cada saída de gás para o modelo MQ3.				
		Tipo de Mudança: Normal	Impacto: 5	Urgência: 5			
	Onde	Empresa	Frizzarini's				
		Setor	Produção (Cozinha)				
		Item de Configuração	Sensor de Gás				
		Setor Responsável	Instalação e Manutenção				
		Responsável pela Execução	João Pedro	Técnico de Manutenção			
		Backup	Thiago Sanchez	Auxiliar de Manutenção			
		Responsável pelos Testes	Miguel Angel	QA			
E			Cláudio Frizzarini	Diretor e Sócio (cliente)			
S	Quem	Precisa Aprovar	Julia Araripe	Gerente (cliente)			
C			Shelly Nadudvari	Diretora			
0		Precisa ser Consultado	João Pedro	Técnico de Manutenção			
р			Thiago Sanchez	Auxiliar de Manutenção			
0			Marcos Antônio	Chef da Cozinha (cliente)			
		Precisa ser Informado	Colaboradores que trabalham direta ou indiretamente na Cozinha				
			Colaboradores do setor de Manutenção (equipe interna)				
			Colaboradores do setor de Desenvolvimento (equipe interna)				
	Por que	Benefícios Internos	Maior precisão nos dados captados.				
		Problemas Internos	A troca de sensor pode causar uma instabilidade em um processo operante.				
		Vantagens Competitivas	Aumento na confiabilidade dos dados e maior garantia de segurança.				
		Problemas Competitivos	Custo elevado do novo sensor.				

		Início Estimado	13/12/2024 - 06:00				
	Cronograma	IIIICIO EstiMado	1) Realizar o Backup do código atual para o GitHub.				
		Etapas e Prazos Estimados	2) Romper a conexão do Arduíno com a Máguina Local.				
			3) Atualizar o código presente no Arduino por meio de outra máguina.				
			4) Instalar o novo sensor em cada saída de gás.				
т			5) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor.				
			6) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local.				
			7) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard.				
е		Fim Estimado (com Rollback)	13/12/2024 - 07:30				
m p o		Entrega da Documentação	Até 1 dia útil a partir da finalização do processo.				
	Como	Soluções Testadas	Captura dos Dados; Conexão com a Máquina Local; Sincronismo com a Dashboard.				
		Requisitos da Mudança	Estar fora do horário de funcionamento da cozinha; disponibilidade de materiais: sensores MQ3 (incluindo dois para backup) e jumpers; novos códigos prontos e testados.				
			1) Romper novamente a conexão do Arduíno com a Máquina Local.				
			2) Recuperar o código anterior por meio do Backup no GitHub e passá-lo ao Arduíno.				
		RollBack	3) Reinstalar os sensores MQ2 em cada saída de gás.				
			4) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor.				
			5) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local.				
			6) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard.				

GMUD - Atualização dos Sensores

	Atividade	Início	Término	Responsável	Contato do Responsável	Backup	Contato do Backup
	Realizar o Backup do código atual para o GitHub	06:00	06:05	João Pedro	(11) 98593-9604	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
D	Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local	06:05	06:10	João Pedro	(11) 98593-9604	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
S	Instalar o novo sensor em cada saída de gás	06:10	06:25	João Pedro	(11) 98593-9604	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
C	Atualizar o código no Arduino para a nova versão	06:25	06:30	João Pedro	(11) 98593-9604	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
R	Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local	06:30	06:35	Miguel Angel	(11) 97785-3859	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
1	Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor	06:35	06:45	Miguel Angel	(11) 97785-3859	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
ÇÃ	Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard	06:45	06:50	Miguel Angel	(11) 97785-3859	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890
Ô	Documentar o status do processo	06:50	07:00	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890	João Pedro	(11) 98593-9604
	Comunicar todos os envolvidos sobre a finalização do processo	07:00	07:30	Thiago Sanchez	(11) 98596-2890	João Pedro	(11) 98593-9604

Con	e i M	nra	\sim	ne '	tın	ale.
CUII	-11.01	-11-1				aıə

Atualização ocorreu como previsto na GMUD