

TEK-PROFIL — instrukcja instalacji

Dotyczy: TEK-PROFIL (`tek-profil.lsp`) · ZWCAD 2022 i nowsze

1. Wymagania

- ZWCAD 2022 lub nowszy (wystarczy wersja **Standard** — czysty LISP, bez modułów binarnych ARX/ZRX)
- Windows 10 lub 11

2. Zawartość paczki

- plik skryptu: `tek-profil.lsp`
- niniejsza instrukcja (PDF)
- umowa licencyjna EULA (PDF)
- `README.txt` z listą komend i historią zmian

3. Instalacja — krok po kroku

Krok 1. Zapisz `tek-profil.lsp` w stałym miejscu na dysku, np. `C:\TEKTORIA\` (nie przenoś go później — ZWCAD zapamiętuje ścieżkę).

Krok 2. Uruchom ZWCAD i wpisz w linii poleceń komendę `APpload`.

Krok 3. W oknie „Load Application Files” kliknij **Add File**, wskaż zapisany plik `.lsp` i kliknij **Load**. W linii poleceń pojawi się komunikat `=== TEKTORIA ... załadowany ===`.

Krok 4. Aby skrypt wczytywał się automatycznie przy każdym starcie ZWCAD, w tym samym oknie kliknij **Startup Suite → Add** i wskaż plik jeszcze raz.

Krok 5. Wpisz komendę `KTMENU` (jednorazowo) — w pasku menu pojawi się menu **TEKTORIA** z komendami skryptu, a pod paskami narzędzi zadokuje się pasek z ikonami. Menu i pasek zostają na stałe. Jeśli w przyszłości dokupisz drugie narzędzie z linii TEK, ponowne `KTMENU` samo rozszerzy menu o jego komendy.

Krok 6. Gotowe — wpisz komendę `PROFIL` i pracuj.

4. Lista komend

Komenda	Działanie
<code>PROFIL / PS</code>	wstawienie przekroju profilu stalowego z tabelką parametrów
<code>PROFILVER</code>	wyświetlenie wersji skryptu TEK-PROFIL
<code>KTMENU</code>	menu TEKTORIA + pasek ikon w ZWCAD (uruchom raz)

5. Pierwsze kroki

Wpisz `PROFIL`, wybierz typ i rozmiar profilu w oknie dialogowym, wskaż punkt — na rysunku pojawi się gotowy przekrój (jedna scalona polilinia) z osiami i tabelką parametrów. Skrypt od razu proponuje wstawienie kolejnego profilu.

6. Rozwiązywanie problemów

„Unknown command” po wpisaniu komendy

Skrypt nie jest wczytany w tej sesji — powtórz `APpload` → `Load` albo dodaj plik do Startup Suite.

Nie widać menu TEKTORIA po KTMENU

Upewnij się, że pasek menu jest włączony: wpisz `MENUBAR` i ustaw wartość 1. Menu pojawia się na końcu paska, obok Help.

Pasek ikon pusty lub bez obrazków

Usuń zawartość folderu `%APPDATA%\K-Tools` i uruchom `KTMENU` ponownie — ikony wygenerują się od nowa. To techniczna nazwa katalogu roboczego skryptu i pozostaje niezmienną.

Wątpliwość, która wersja jest wczytana

Wpisz `PROFILVER` — komenda wypisze numer wersji; porównaj z plikiem README.txt.

7. Kontakt

Pytania i zgłoszenia błędów: formularz na stronie **tektoria.pl** (sekcja ZAMAWIAM). W zgłoszeniu podaj numer wersji skryptu oraz wynik komendy `VERNUM` z ZWCAD — to przyspiesza diagnozę.