
Config 1 (8 SiPMs)
T2
T1
L1
R2
L2
R1
B1
B2
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100


Config 2 (4 SiPMs)
T1
L1
R1
B1
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100


Config 2 (mod) (4 SiPMs)
2 TL
1 TR
3 BL
0 BR
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100


Config 3 (2 SiPMs)
T2
T1
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100


Config 4 (1 SiPM + WLS clamp)
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100