
0.662010 MeV - Run 0
300
250
200
150
100
50
40
60
80
100
120
χ^2 = 1.921255


0.808790 MeV - Run 1
250
200
150
100
50
40
60
80
100
120
140
χ^2 = 1.787824


1.052640 MeV - Run 2
250
200
150
100
50
40
60
80
100
120
140
160
180
200
χ^2 = 1.651467


1.217670 MeV - Run 3
250
200
150
100
50
50
100
150
200
250
χ^2 = 1.030272


2.964450 MeV - Run 4
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
χ^2 = 4.703580


2.860880 MeV - Run 5
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
800
χ^2 = 3.080599


2.698130 MeV - Run 6
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
χ^2 = 3.954060


2.489620 MeV - Run 7
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
χ^2 = 3.851936


2.251520 MeV - Run 8
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
100
200
300
400
500
600
χ^2 = 2.692145


2.000700 MeV - Run 9
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
χ^2 = 1.549532


1.752680 MeV - Run 10
250
200
150
100
50
50
100
150
200
250
300
350
400
χ^2 = 1.379954


1.520030 MeV - Run 11
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
50
100
150
200
250
300
350
χ^2 = 1.289053


2.278820 MeV - Run 12
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
χ^2 = 2.329290


2.608320 MeV - Run 13
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
χ^2 = 2.465541


2.957480 MeV - Run 14
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
χ^2 = 2.819828


3.308840 MeV - Run 15
300
250
200
150
100
50
200
400
600
800
1000
χ^2 = 5.080737


3.641080 MeV - Run 16
400
350
300
250
200
150
100
50
200
400
600
800
1000
χ^2 = 4.089002


3.931180 MeV - Run 17
450
400
350
300
250
200
150
100
50
200
400
600
800
1000
1200
χ^2 = 4.096360


4.157130 MeV - Run 18
400
350
300
250
200
150
100
50
200
400
600
800
1000
1200
χ^2 = 4.804798


4.300740 MeV - Run 19
500
400
300
200
100
200
400
600
800
1000
1200
1400
χ^2 = 4.573657


1.981270 MeV - Run 20
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
χ^2 = 1.331925


1.722610 MeV - Run 21
250
200
150
100
50
50
100
150
200
250
300
350
400
χ^2 = 1.329318


1.505090 MeV - Run 22
250
200
150
100
50
50
100
150
200
250
300
350
χ^2 = 1.950938


1.505090 MeV - Run 23
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
250
300
350
χ^2 = 3.800273


1.722610 MeV - Run 24
600
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
χ^2 = 5.057202


1.981270 MeV - Run 25
600
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
500
χ^2 = 9.922858


0.816570 MeV - Run 26
350
300
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
χ^2 = 2.613636


0.958820 MeV - Run 27
400
350
300
250
200
150
100
50
0
50
100
150
200
χ^2 = 3.494327


1.119300 MeV - Run 28
400
350
300
250
200
150
100
50
0
50
100
150
200
250
χ^2 = 3.801877


1.292080 MeV - Run 29
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
250
300
χ^2 = 2.992914


1.468250 MeV - Run 30
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
250
300
350
χ^2 = 5.850358


1.636550 MeV - Run 31
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
χ^2 = 5.346762


1.784650 MeV - Run 32
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
χ^2 = 5.563257


1.900620 MeV - Run 33
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
500
χ^2 = 12.259351


1.974580 MeV - Run 34
600
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
500
χ^2 = 11.728975


0.695440 MeV - Run 35
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
χ^2 = 3.146487


0.595750 MeV - Run 36
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
χ^2 = 2.776336


0.516110 MeV - Run 37
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
χ^2 = 2.807001


0.454210 MeV - Run 38
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
χ^2 = 2.361487


0.389150 MeV - Run 39
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
χ² = 2.931200


0.687650 MeV - Run 40
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
140
χ^2 = 0.727291


0.651890 MeV - Run 41
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
140
χ² = 1.229832


0.596410 MeV - Run 42
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
χ^2 = 0.637882


0.488740 MeV - Run 43
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
χ^2 = 0.407503


0.371840 MeV - Run 44
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
χ² = 1.847690


0.266090 MeV - Run 45
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
χ^2 = 4.588469


0.183710 MeV - Run 46
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
χ^2 = 12.231515


0.126840 MeV - Run 47
400
350
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
35
40
χ^2 = 11.541661


0.100890 MeV - Run 48
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
35
χ² = 12.309490


0.075060 MeV - Run 49
400
350
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
χ^2 = 14.789994


0.059960 MeV - Run 50
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
χ² = 13.604756


0.059960 MeV - Run 51
350
300
250
200
150
100
50
−5
0
5
10
15
20
25
χ² = 33.516640


7.908940 MeV - Run 52
400
350
300
250
200
150
100
50
500
1000
1500
2000
2500
3000
χ^2 = 0.749351


7.643530 MeV - Run 53
400
350
300
250
200
150
100
50
500
1000
1500
2000
2500
3000
χ^2 = 0.810846


7.226030 MeV - Run 54
700
600
500
400
300
200
100
500
1000
1500
2000
2500
χ^2 = 1.126696


6.690190 MeV - Run 55
600
500
400
300
200
100
500
1000
1500
2000
2500
χ^2 = 1.287095


6.076820 MeV - Run 56
600
500
400
300
200
100
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
χ^2 = 1.474590


5.428530 MeV - Run 57
450
400
350
300
250
200
150
100
50
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
χ^2 = 4.809865


4.784730 MeV - Run 58
500
400
300
200
100
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
χ^2 = 2.341956


4.177600 MeV - Run 59
500
400
300
200
100
200
400
600
800
1000
1200
1400
χ^2 = 2.034408


3.629760 MeV - Run 60
500
400
300
200
100
200
400
600
800
1000
1200
χ^2 = 2.693947


3.153890 MeV - Run 61
450
400
350
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
χ^2 = 4.785088


2.754000 MeV - Run 62
400
350
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
700
χ^2 = 6.632781


2.427790 MeV - Run 63
350
300
250
200
150
100
50
100
200
300
400
500
600
χ^2 = 7.149636