Incidencias Mesa de Control Informes EDGAR OCASIO

# Aviso #10333185

Cancelar Aviso

Estado Actual: Orden Cerrada

Draft → Proceso Prefield → Trabajo en Sitio → Aprobación → Cierre del Proceso → Número de Aceptación → Aviso Cerrado

Aprobar Rechazar

Aviso | Fotos en Campo | Servicios | Materiales | Hoja de Cierre

## HOJA DE CIERRE FINAL

Todos los derechos reservados. Claro 2019





Incidencias Mesa de Control Informes EDGAR OCASIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Aviso * | 10333185 | Dirección 1 * | 545 |
| Asignado A: * | CARLOS A. RODRIGUEZ GONZALEZ | Dirección 2 | 0 a 0.5 |
| Contratista * | J&F COMMUNICATIONS INC. | Latitúd | 0 |
| Tipo de Incidente * | EMERGENCIA | Longitúd | 0 |
| | | Tipo * | PZ- Emergencias MP |
| | | Ciudad | SANTA ISABEL |
| | | Tipo Planta * | OTRO |
| | | Grupo Plan * | ISLA SUR |

## SERVICIOS REALIZADOS TOTALES

| ITEM | CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCION | CANTIDAD INICIAL | CANTIDAD USADA | DIFERENCIA | HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34006428 | 6102X | 610XREMOCION MENSAJERO (TODO TAMA?O)MO | Mantenimiento Regular precios nuevos 2023 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 34006301 | 6102M | 610MTRANSFER ATTCH DE POSTESMO | Mantenimiento Regular precios nuevos 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34006291 | 6002X | 600XREMOCION POSTES (TODO TIPO)MO | Mantenimiento Regular precios nuevos 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 |

Todos los derechos reservados. Claro 2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34005457 | 6002C | 6002C INST POSTE 30 C5 MC | Mantenimiento Regular precios nuevos 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 |

## MATERIALES USADOS TOTALES

| NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCION | CUENTA | CANTIDAD INICIAL | CANTIDAD USADA | DEVOLVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005642 | SQUARE CURVED WASHER 2 1/2" SI-9000 | | 4 | 4 | 0 |
| 4003382 | WOODEN POLE 30 FT. CLASS 5 | | 2 | 2 | 0 |
| 4003382 | JUNK-WOODEN POLE 30 FT. CLASS 5 | | 2 | 0 | 2 |
| 1003746 | Junk-Strand Galvanized 3/8" | | 280 | 0 | 280 |
| 1003737 | Bolt Double Arming 5/8" X 14" J-8864 | | 2 | 2 | 0 |
| 1003773 | Cable Suspension Clamp Flat hole 5/8" | | 2 | 2 | 0 |

Comentarios e Historia

Todos los derechos reservados, Claro 2019

# HOJA DE PRE-CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

## LABOR REALIZADA Y ACEPTACIÓN DE PLANTA

NOM. ANTES: 1834345 FECHA: 5-25-22


TITULO: Lockout/Tag


UBICACION: CMU-545 Ag OC Calle Simón Bolívar


| NÚM. SERVICIO | CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LABOR | CANTIDAD | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| 3400439 | 6004 | Retire pendiente | 30' | |
| 3400301 | 6004 | Tanque Aéreo | 2 | |
| 3400091 | 6004 | Tanque Piso | 2 | |
| 3400367 | 6004 | Tuberías 30 cm | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | |


Supervisor de Claro aprobó trabajos realizados.


| | | |
|---|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATISTA | NOMBRE DE LETRA | FECHA |
| FIRMA DEL CONTRATISTA | NOMBRE DE LETRA | FECHA |
| FIRMA SUPERVISOR CLARO | NOMBRE DE LETRA | FECHA |



Santa Isabel,PR,Estados Unidos
PR-545, Aguirre (Ilurali), Santa Isabel, PR 00757, Estados Unidos
Lat 18.014338° Long -66.391060°
Viernes, 23/01/2026 10:18 a.m. GMT-04:00
Note, Captured by GPS Map Camera



Santa Isabel,PR,Estados Unidos
PR-545, Aguirre (Ilurali), Santa Isabel, PR 00757, Estados Unidos
Lat 18.014338° Long -66.391060°
Viernes, 23/01/2026 10:18 a.m. GMT-04:00
Note, Captured by GPS Map Camera



Santa Isabel,PR,Estados Unidos
PR-545, Aguirre (Ilurali), Santa Isabel, PR 00757, Estados Unidos
Lat 18.014338° Long -66.391060°
Viernes, 23/01/2026 10:18 a.m. GMT-04:00
Note, Captured by GPS Map Camera


Santa Isabel,PR,Estados Unidos
PR-545, Aguirre (Ilurali), Santa Isabel, PR 00757, Estados Unidos
Lat 18.014338° Long -66.391060°
Viernes, 23/01/2026 10:18 a.m. GMT-04:00
Note, Captured by GPS Map Camera


Santa Isabel,PR,Estados Unidos


Santa Isabel,PR,Estados Unidos


Santa Isabel,PR,Estados Unidos


Santa Isabel,PR,Estados Unidos

