LAPORAN TUGAS

Implementasi Sistem Sederhana Berbasis 8051 Menggunakan Bahasa Rakitan

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka



Disusun oleh:

Juliant Raffa (21120120130127)

Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro
Semarang
2022

A. Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Dirancang sebuah sistem untuk melakukan monitor terhadap sistem pengisian tandon air. Tandon air yang terletak di atas menara terhubung dengan bak PAM dan sumur yang terletak di bawah. Penampung air di bawah masing-masing memiliki pompa untuk memompa air (pompa bak PAM dan sumur). Karena posisinya yang lebih tinggi dari sumur, bak PAM memiliki prioritas lebih tinggi sebagai sumber pengisian air untuk tandon. Terdapat 5 sensor saklar yang berfungsi sebagai masukkan sistem. 3 sensor saklar digunakan untuk mendeteksi keadaan tandon air, bak PAM, dan sumur. 2 sensor saklar lain digunakan sebagai masukkan sinyal *interrupt* untuk kerusakan pompa bak PAM atau pompa sumur. Sistem akan dirancang menggunakan *microcontroller* 8051 yang disimulasikan menggunakan MCU 8051 IDE.


Jika sistem mendeteksi tandon kosong, sistem akan memerika jika bak PAM terisi dan pompanya tidak rusak. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka pompa bak PAM akan dinyalakan untuk mengisi tandon. Jika pompa bak PAM tidak dapat dinyalakan, maka akan diperiksa kondisi isi sumur dan keadaan pompa sumur. Jika sumur terisi dan pompa sumur tidak rusak, maka pompa sumur akan dinyalakan untuk mengisi tandon. Jika bak PAM dan sumur kosong dan tidak ada pompa yang rusak, maka kedua pompa akan dimatikan.

Karena keterbatasan pada simulator MCU 8051 IDE, sensor saklar akan direpresentasikan dengan *switch* yang bersifat *active low* dan pompa akan direpresentasikan dengan LED yang juga bersifat *active low*. Berikut adalah tabel kebenaran sistem.


Isi Tandon (P1.0)	Isi Bak PAM (P1.1)	P. Bak PAM Rusak (P1.5)	Isi Sumur (P1.2)	P. Sumur Rusak (P1.6)	Pompa Bak PAM (P1.3)	Pompa Sumur (P1.4)
0	0	X	0	X	0	0
0	0	X	1	0	0	1
0	0	X	X	1	0	0
0	1	0	X	X	1	0
0	X	1	0	X	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	X	X	X	X	0	0


B. Perancangan Sistem

Berikut adalah diagram perancangan sistem yang meliputi diagram blok (HW), diagram FSM (SW) dan diagram alir (*flowchart*). Dilakukan beberapa modifikasi untuk mengimplementasikan pendekatan *interrupt*. **P3.2** dan **P3.3** merupakan pin untuk masukkan sinyal *interrupt* ketika pompa mengalami kerusakan. ISR yang dijalankan akan melakukan *set* terhadap pin **P1.5** dan **P1.6** yang berfungsi sebagai masukkan kondisi pompa.



Gambar 1. Diagram blok





Gambar 1. Diagram alir

C. Implementasi Kode Rakitan


Sistem diprogram menggunakan bahasa rakitan khusus *microcontroller* 8051 yang disimulasikan menggunakan MCU 8051 IDE. Berikut adalah *source code* serta komentar yang menjelaskan fungsi setiap baris kode.

```
$MOD51
   ; Melakukan penamaan pin dengan instruksi equ
 3
   ; Pin input
                    equ P1.0
 4
   TANDON
 5
   PAM
                    equ P1.1
 6
   SUMUR
                    equ P1.2
 7
 8
   ; Pin output
 9
   POMPA PAM
                     equ P1.3
10
   POMPA SUMUR
                    equ P1.4
11
12
   ; Pin output (HASIL interrupt)
   PPAM RUSAK
13
                     equ P1.5 ; (P3.2)
14
   PSUMUR RUSAK
                    equ P1.6 ; (P3.3)
```

```
15
16
   ORG 0000h ; vector untuk reset
17
18 sjmp init
                     ; melompat ke init
19
20 ; P3.2
21 ORG 0003h ; vector INTO => Interrupt untuk pompa PAM rusak
22 CLR POMPA_PAM ; Matikan pompa PAM
23 | SETB PPAM_RUSAK ; Set bit untuk PPAM_RUSAK (1)
24 reti
                    ; Kembali ke program
25
26 ; P3.3
27 ORG 0013h
                     ; vector INT1 => Interrupt untuk pompa sumur rusak
28 | CLR POMPA SUMUR ; Matikan pompa sumur
29 | SETB PSUMUR RUSAK ; Set bit untuk PSUMUR RUSAK (1)
30 reti
                     ; Kembali ke program
31
32
33 ORG 0030h
                     ; vector program utama
34 | init:
                     ; Inisialisasi
35 | CLR POMPA PAM ; Semua output dinolkan
36 CLR POMPA SUMUR
37 CLR PPAM RUSAK
38 CLR PSUMUR RUSAK
39
40 ; Melakukan set untuk ITO dan IT1 untuk mengubah mode interrupt
41 ; dari low active menjadi falling-edge active.
42 SETB ITO
43 SETB IT1
44
45 | ; Aktivasi interrupt (Global, INT1, INT0)
   ; Diaktifkan EA (IE.7), EX1 (IE.2), dan EX0 (IE.0)
46
47 MOV IE, #10000101B
48
49 | Start:
                            ; Program utama
50 JB TANDON, POMPA_OFF ; Matikan pompa jika tandon penuh
51 JB PAM, POMPAPAM_ON ; Nyalakan pompa PAM jika bak PAM penuh
   JB SUMUR, POMPASUMUR ON; Nyalakan pompa sumur jika sumur penuh
52
53
   AJMP POMPA OFF
                           ; Matikan semua pompa
54
55 POMPAPAM ON:
                           ; Untuk menyalakan pompa PAM
56 JB PPAM RUSAK, POMPASUMUR ON ; Pengecekka status pompa rusak
57
   CLR POMPA_SUMUR ; Mematikan pompa sumur
   SETB POMPA_PAM ; Menyalakan pompa PAM
58
                           ; Kembali ke Start
59
   AJMP Start
60
61 POMPASUMUR_ON:
                           ; Untuk menyalakan pompa sumur
   JB PSUMUR_RUSAK, POMPA_OFF; Pengecekkan status pompa rusak
62
63
   CLR POMPA_PAM ; Mematikan pompa PAM
                         ; Menyalakan pompa sumur
   SETB POMPA_SUMUR
64
65
   AJMP Start
                           ; Kembali ke Start
66
67 POMPA OFF:
                           ; Untuk mematikan semua pompa
68 CLR POMPA_SUMUR ; Mematikan pompa sumur 69 CLR POMPA_PAM ; Mematikan pompa pam
70 AJMP Start
                           ; Kembali ke Start
71 End
```

D. Hasil Percobaan dan Analisis

Instruksi pertama yang dijalankan pada *vector* reset dengan alamat 0000h (baris 17) adalah melompat ke init (baris 34, alamat 0030h) yang berisi instruksi-instruksi untuk inisialisasi program. Instruksi berupa perintah *clear* untuk pin-pin *output* seperti P1.3 dan P1.4 (pompa), serta P1.5 dan P1.6 (kondisi pompa). Perintah tersebut merubah bit pada pin menjadi 0 yang menyalakan LED (ACTIVE LOW). Selanjutnya dilakukan *set* untuk IT0 dan IT1 yang merupakan nilai dari register TCON (*Timer Control*). Setelah di-*set*, nilai TCON pada SFR menjadi 05h (00000101b). Dimasukkan juga nilai 85h (10000101b) pada IE yang berupa register *interrupt* setelah EA, EX0, dan EX1 diaktifkan.




Gambar 4. Kondisi LED dan SFR setelah inisialisasi

Setelah inisialisasi program akan berlanjut ke Start yang berisi program utama. Berikut adalah hubungan antara pin dan representasinya.

	Input (Switch)	Output (LED)		
P1.0	Isi Tandon	P1.3	Pompa PAM	
P1.1	Isi Bak PAM	P1.4	Pompa Sumur	
P1.2	Isi Sumur	P1.5	Pompa PAM Rusak	
P3.2	Interrupt Pompa PAM Rusak	P1.6	Pompa Sumur Rusak	
P3.3	Interrupt Pompa Sumur Rusak			

1. Kondisi Pertama: Tandon (0), Bak PAM (1), (Tanpa interrupt)


Dengan kondisi tandon kosong (0) dan bak PAM terisi (1), instruksi JB TANDON, POMPA_OFF (baris 50) akan dilewati dan instruksi JB PAM, POMPAPAM_ON (baris 51) akan dileksekusi. Karena belum terdapat *interrupt* untuk kerusakan pompa, maka pengecekkan pompa rusak pada baris 56 akan dilewati dan pompa PAM dinyalakan (baris 58). Karena *switch* dan LED bersifat *active low*, maka *switch* P1.0 tertutup dan LED P1.3 mati. Keluaran yang sama akan tercapai meskipun sumur terisi dan/atau pompa sumur rusak karena pompa bak PAM selalu dicek pertama kali.



Gambar 5. Hasil eksekusi kondisi pertama

2. Kondisi Kedua: Tandon (0), Bak PAM (0), Sumur (1), (Tanpa interrupt)


Dengan kondisi tandon kosong (0), bak PAM kosong (0), dan sumur terisi, instruksi pada baris 50 dan 51 akan dilewati dan akan dieksekusi perintah *jump* pada baris 52 yang melompat ke fungsi untuk menyalakan pompa sumur. Karena belum ada *interrupt* pompa rusak, maka pompa sumur dapat dinyalakan dan LED (**P1.4**) menjadi mati.




Gambar 6. Hasil eksekusi kondisi kedua

3. Kondisi Ketiga: Tandon (0), Bak PAM (1), Sumur (1), (Setelah interrupt EX0)


Dengan kondisi tandon 0 (kosong) dan bak PAM terisi (1), dan terdapat sinyal *interrupt* dari P3.2 (EX0), program akan langsung mengeksekusi ISR yang beralamat 0003h untuk *interrupt* tersebut yang berupa mematikan pompa PAM (P1.3) dan melakukan *set* untuk status PPAM_RUSAK (P1.5). Setelahnya ketika program lompat ke fungsi POMPAPAM_ON, program akan dialihkan ke fungsi POMPASUMUR ON yang menyalakan pompa sumur.



Gambar 7. Eksekusi #3 sebelum interrupt




Gambar 8. Eksekusi #3 saat terjadi interrupt (pompa PAM mati dan rusak)




Gambar 9. Eksekusi #3 setelah interrupt (pompa sumur menyala)

4. Kondisi Keempat: Tandon (0), Bak PAM (0), Sumur (1), (Setelah Interrupt EX1)


Dengan kondisi tandon 0 (kosong), bak PAM kosong (0), dan sumur terisi, instruksi pada baris 50 dan 51 akan dilewati dan akan dieksekusi perintah *jump* pada baris 52 yang melompat ke fungsi untuk menyalakan pompa sumur. Ketika terdapat sinyal *interrupt* pada pin P3.3 (EX1), program akan langsung mengeksekusi ISR untuk pin EX1 (P3.3) yang beralamat 0013h. Instruksi yang dijalankan adalah mematikan pompa sumur (P1.4) dan melakukan *set* untuk PSUMUR_RUSAK (P1.6). Setelah kembali ke program utama, program akan mencoba untuk menyalakan pompa sumur, namun akan dialihkan ke POMPA_OFF karena pompa sumur rusak dan bak PAM kosong. Setelahnya, semua pompa akan dimatikan.



Gambar 10. Eksekusi #4 sebelum interrupt




Gambar 11. Eksekusi #4 saat terjadi interrupt (pompa sumur mati dan rusak)



Gambar 12. Eksekusi #4 setelah interrupt (semua pompa mati)


5. Kondisi Kelima: Tandon (1)

Dengan kondisi tandon terisi (1), perintah JB TANDON, POMPA_OFF akan langsung terksekusi dan tidak akan ada pompa yang dinyalakan. Selama tandon terisi, tidak akan ada pompa yang menyala walaupun dengan kombinasi kondisi apapun.



Gambar 13. Eksekusi #5

Terjadi perubahan isi memori untuk alamat 0x08 setelah terjadi *interrupt*.



Gambar 14. Perubahan isi memori

Folder project:

https://drive.google.com/file/d/1QYsbKyVGZMMWKSfzVDNIiF1Uwa9PAQbg/view?usp=sharelink