










REUNIÓN DE SEGURIDAD
FECHA: 3/2/2021 HORA COMIENZO: 14:35 HORA FINALIZACIÓN: 15:40
TEMARIO:
NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS: EXTINTORES CADUCADO EN OBRA Y
EFICACIA INADECUADA
IMPARTIDO: ANTONIO MORENO MARIN
Douval Aguiler Covers Assasson ( )
Sebatic Quine Malia 7229064415
For Dand by Cope 44 0494 62-1
SUAN FRANCISCO MORALES PONCE 44073401-A THURS LOE A- PERIOR GUERRE 7574/393-R
ORISTOBER MORENO SANCHER 75812793-D Der Orrances Brene dele Delor 75762757th M
Adrian Raniver Carnera 77179797 Adding
Selvador llue frem 52300403 D Allo
Juan Jose Peraz Navas 44031968-M
DANIEL ALIAS GALVIN 44051984-5 Saludor Dough - Gavair Szgz 9612-R
ternando Gomez Aragan Udger765F Tengo 105660 Brenes GACCADAD 48902854-1
Dun Henrehenst Senos 44063745-3





















Se convoca reunión el día 26/01/2021 para el día 3/2/2021 para todos los técnicos, encargados y operarios para tratar la incidencia detectada sobre: SE DETECTA EXTINTOR CADUCADO Y INEFICACIA INADECUADA EN OBRA

En la incidencia se detectan lo siguiente:

- Durante la inspección se detecta que el extintor se encuentra caducado y es de ineficacia inadecuada (55 B)

Se informa a todos los técnicos, encargados y operarios que durante los trabajos en interior de CD, todos los vehículos deben llevar 2 extintores de eficacia 89B y deben encontrarse en vigor. Cuando sea trabajo en exterior de CD será suficiente con un extintor de eficacia 89 B en el interior del vehículo.

La reunión finaliza CONCIENCIANDO a todos los técnicos y encargados y haciendo hincapié, que ellos son los primeros que deben estar CONCIENCIADOS y que deben ver la seguridad como algo POSITIVO para ellos y para todos en general (la empresa, los trabajadores, la familia...) y que lo más importante no es ir a trabajar, sino volver de trabajar sano y salvo., para lo cual se deben cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad en obras.



Página 3 de 3

## COMUNICADO DE INSPECCIÓN

## Inspección tipo DISTRIBUCION

Inspección N° 900000615028 Fecha: 26.01.2021 Hora: 12:40:03



TENGA CUIDADO

N° de inspección movilidad: DI202101261240ES30955959Y03

E.DISTR. REDES DIGIT. SL - ES17 Empresa Enel

Empresa Contratista y Contrato: UTE AMETEL SA. Y MONELEG SL.

Inspeccion realizada por : Prevención JOSE LOPEZ Nombre del Inspector:

CALLE COMENDADOR. TARIFA. Dirección:

CÁDIZ

Trabajo realizado: **EXCAVACIÓN** 

RIESGOS GENERALES DE LAS Actividad realizada:

**INSTALACIONES** 

JOSE GAMAZA GUTIERREZ Jefe de Equipo:

Matrícula del vehículo: N.A.

	DATOS DE LOS TRABAJADORES				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INCUMPLIMIENTOS	OBSERVACIONES		
1	JOSE GAMAZA GUTIERREZ	1.2 - El equipo de lucha contra incendios y el equipo de primeros auxilios y rescate para una persona lesionada están presentes, s	E xtintor con revisión caducada y con eficacia de extinción inadecuada.		

CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS POR GRUPO (Entre paréntesis figura el número de incumplimientos 50 puntos)

I-1	Verificación General	01 (0)	1-2	Riesgo Eléctrico	
I-3	Riesgo caída de altura		I-4	Caída de objetos	
I-5	Intervención Gerencial	ń	I-6	Atrapamiento	0
1-7	Excavación		1-8	Impacto con objetos	
I-9	Obras viales		I-10	Riesgo Químico	Kov
y-11	Trabajo remoto		I-12	Riesgo de Incendio	900
I-13	Espacios Confinados		I-14	Riesgo de explosión	Ma
I-15	Cortes				The state of the s
		REGISTRO	SDFL	AVISO	

Comunicado de inspección enviado a los correos:

OSE.LOPEZF@ENEL.COM

Fecha y horário del envío: 26.01.2021 a las 13:26:41

Coordenada Geográfica de la Inspección: N° -5.38281169 W° 36.21360625



## INFORME DE INSPECCIÓN IPAL

Inspecc. Nro: 900000615028

1	Descripcion	(	Cumple	е
	a cabo de acuerdo con lo que se describe en el Plan de trabajo y de Emergencia			
13.2	Los aparatos de respiración indicados están disponibles, en buen estado, y respetando las normas reglamentos requeridos			Х
13.3	El Plan de Trabajo y de Emergencia ha sido colocado en la entrada del espacio confinado objeto de la actividad			Х
13.4	En entornos con riesgo de contaminación por una o más sustancias, se encuentran disponibles detectores de gases específicos			Х
13.5	Existe un sistema de ventilación forzada en el caso de lugares con inadecuado intercambio de aire			Х
I-14	Riesgo de explosión	SI	NO	NA
14.1	Si durante la ejecución del trabajo existe el riesgo de formación de atmósferas explosivas o un aumento en el nivel de riesgo, la concentración se controla continuamente mediante explosímetros			Х
14.2	Los equipos electrónicos (teléfonos móviles, emisoras de radio, etc.) introducidos en las zonas de trabajo son adecuados para el tipo de clasificación de la zona			Х
14.3	Los equipos/herramientas son adecuados para el tipo de clasificación de la zona con riesgo de formación de atmósferas explosivas.			Х
I-15	Cortes	SI	NO	NA
15.1	Los empleados expuestos a los riesgos creados por las operaciones de corte están protegidos con ropa y Equipos de Protección Individual (EPI)			X

	OBSERVACIONES			
Inc.	Descripcion	Observacion		
1.2	El equipo de lucha contra incendios y el equipo de primeros auxilios y rescate para una persona lesionada están presentes, son adecuados y eficientes	E xtintor con revisión caducada y con eficacia de extinción inadecuada.		
1.3	El jefe de trabajo a cargo de los trabajos en el sitio está identificado y presente en campo y supervisa la actividad	Se le recuerda que ha estar on brazaletes identificativos en todo momento. Resuelto en la visita.		
1.12	Los vehículos/maquinaria (camiones, grúas, excavadoras, cestas, etc.) están autorizados, adecuados, mantenidos, funcionan, certificados y verificados de acuerdo con los controles legales periódicos	No se ha verificado en la visita		
2.1	Se ha realizado el corte de fuentes de tensión	Trabajo de obra civil		
5.1	Las interferencias están bien gestionadas (en referencia a interferencias con actividades, líneas eléctricas, máquinas, vehículos, #)	Se les indica que han de hacercoordinación de actividades co n terceras empresas, en este caso emalgesa. Solucionado en la visita .		