




REUNIÓN DE SEGURIDAD FECHA: 14/01/2020 HORA COMIENZO: HORA FINALIZACIÓN: 15.35 14:30 TEMARIO: NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS: INCIDENCIAS SEGURIDAD UTE AMETEL-MONELEG IMPARTIDO: ANTONIO MORENO MARIN JUAN FRANCISCO MORARES PONCE 49073401-A SLEJSNOHO UTREAM VEGA 75-254101-5 DANIEL NUMERO PANCIA 75818067 Q ANTONIO SERRANO CASTRO 34046035.D JUAU JOJE GARUA LEAL 48968297-06 Abrahan Egya Mareno 48967148-x & Jose A. Pericon Evern 75741393-R A Cristobal Raminer Gornales 48972796.T Schedu leure Prierre (2300405) The Emilio Gairote Sandez 80036901-7 En Jox M Soto Comaho YY078488-J. Jose Plex Bolonos 15441813-6-J. Monnel Herelant Senén 44063345-8 LAU DIEGO BRENES GACCADDO 48902854 M Patricis Duran Herc 4930 12 45-D_ Sebatic Oung Wala Frago 649.19 CRUSTOBAL MORENO SANCHER 7581779). MANUEL HARO SAUCEDO 48968193-00 CMG 44050562 Molly South











INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SGS 401 SGS SGS ES15/17560 ES15/17563 ES15/17559
Pedro Ramirez Garatez SERLU LUERREN LUERRENU	20100NES 48804691K 12965091691K 129650916 19966561K 20159











Se convoca reunión el día 14/01/2020 para todos los operarios, para tratar las incidencias detectadas durante el año 2019 a la UTE AMETEL-MONELEG.SL.

La reunión finaliza CONCIENCIANDO a todos los operarios y haciendo especial hincapié, que ellos son los primeros que deben estar CONCIENCIADOS y que deben ver la seguridad como algo POSITIVO para ellos y para todos en general (la empresa, los trabajadores, la familia...) y que lo más importante no es ir a trabajar, sino volver de trabajar sano y salvo., para lo cual se deben cumplir



Carretera de Fuente Amarga s/n • 11.130 Chiclana (Cádiz) • Tlf: 956 40 18 92 • Fax: 956 53 44 89 • info@moneleg.es

	UTE AMETEL MONELEG	AMETEL- MONELEG	UTE AMETEL- MONELEG	UTE AMETEL- MONELEO	UTE AMETEL- MONELEG	UTE AMETEL- MONELEG	UTE AMETEL MONELEG	UTE AMETEL MONELEG	
	5600016954	5600016954	5800016954	. 5800018854 3	5800016954	. 5600D16954	5600016954	5600016954	
	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGUNIDAD	MEDIO AMBIENTE	SEGURIDAD	SEGURIDAD	
	368	278	268	90000462903 SI		\geqslant		and a	Còoligo
	Red	(0 ⁸	NO	<u>s</u>	6	e de la companya della companya dell	s S	Streetes	Do Endesa
4	Se observa operario de la subcontrata Margón Vejer trabajando en camisa de mangas cortas	Se observa señalización de obra inadecuada durante la visita.	Sachserva que fallan elementos en el bollegon	Durante las operaciones para la creación de la zona protebida y zona de trabajo no la complimenta la apparación. El ceurso preventivo Lindica de no la tienen insuladada en el terminal.	Se observa que uno de los extintores se encuentra caducado y sin presión: Fecha Noviembre 2018	Se debe de disponer del PGR en obra.	Se debe de pumpir con los procedimientos introdos en el PSS, tatuoen la compositiones al descripción en la documentación obtigatoria a dispondi en la documentación de		Description
	El operario alega que está en el interior de la máquina y no tiene riesgo eléctrico.	El cherario ha colocado las señales de obra muy cerca de la zona de trabajo	El operario indica que ha coguld algún elemento del botiquin y no lo ha repueso.	En exmonunto de la visità el terminal vallo catsando que se desinsidará la app sure no pudiendo utilizarla.	El operario no revisa los extintores que llevajen su vehiculo	ose disponia en obra el PGR	No se comunida al CSS el inicio de obra	No se c que se e en la ot técnico estabar	Cantsals
	Se informa telefónicamente a todas las subcontratas de que deben trabajar SIEMPRE en camisas de mangas largas.		Se le emoca de inmediato los etememos por la faltan en el bottafun	Re envia a soporte de la app ARO la incidencia cardisada en el terminal	Se comunica a todos los operarios que son los responsables de revisar periódicamente el estado en el que se encuentran los extintores de sus vehículos.	Se condinican alos Tecnicos de Obra que en obligationio disponer en obra e PGR. Se envía al encargado en el momento de la visita	Se comunican a los Tegniops de Obra que es Defigatorio comunicarial CSS el opriienzo de las Obras	Se comunica a todos los técnicos que intervienen en la planificación mediante email y charla la obligatoriedad de enver al buzón que corresponda de la planificación en tiembo y forma incluyendo todos los trabajos.	Medite Preventive
Keud	04/06/2019	18/06/2019	21/05/2019	14/02/2006	07/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	14/01/2019	Fenha de
A Company of the Comp	AC A		NP	AL NP	AN OWN	N	NP		Reformable thromas is a
	Max		(h)	2 Fe		R		A110	No. Conformidad

	WONELEG. WONELEG	UTE AMETEL MONELEG	UTE AWETEL MONELEG	MONELEG MONELEG
	56000718954	5500016984	5000018954	3 5600071695,4
	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURDA
AV	6300580184	654	Ster	H
Va Monell's	Peder	NO	Smed	
	No se encuentra en obra el al 1955.	Cuando se llega a obra se detecta a operario que es maquinista de subcontrata Margón Vejer s.l. trabajando con la mini-excavadora fuera de la cabina de la miniexcavadora sin utilizar casco de seguridad.	Se recuerda la necesida de comunicar de comunicar al CSS las modificaciones a realizar en la señalización viaria, siendo necesarión contar con la validación de los nuevos planos por parte del CSS antes de invalantario en obra.	No se encuentra en obra el recibir al PSS. Se encuentra en la oficina de la contrata. Se le recuerda al técnico que la tecnico que la coumentación debe es ar obligatoriamente en obra. Se la envian al JT durante la inspección.
	Se antwentra en la oficina de la Contrata. Se le le cold nie duc) tennici que documentation debe está coldizaciamente la inspección.	EL operanio inaliza que se na salido un imponento porque porque de se encuente generatio y se le ha olvidado colocarse el casco de seguridad.	No se informó por parte del técnico de obra y encargado al CSS de las modificaciones en la teñalización viaria, las cuales fueron acordadas con la Policía Local de chiciana.	El operanolalega que ha extraviado el docomento
	ise envia via teléfond aj JI	Se procede a informar al opolario al que se le detrota la vicidencia y Recurso Preventivo existente en obra que siempre deben utilizar el casco de seguridad injentras se encuentran trabajando fuera de la miniexcavadora	Se le informe a técnicos y encargados la "caligatoriedad de informar al CSS de cualquier modificación del PSS antes de ejecutarlo.	En el mismo momento de la visita se envia copia del documento al telefono del operario por parte del tecnico de obra
Render //	12/0	1777	25/10/20	12/08/2019
	12/08/2007			
		₹	3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Mary J			