08 oct 2026 · EQ-018-mantenimiento

Reporte de mantenimiento

Cliente	Equipo
Constructora Horizonte	Monitor Dell P2422H
Código / Serie	Ubicación
EQ-018 / DL-018	Área de proyectos

Motivo de la revisión

La imagen se interrumpía al mover el cable de conexión.

Trabajo realizado

- Inspección de los puertos HDMI y DisplayPort.
- Sustitución del cable de conexión.
- Prueba de imagen, brillo y estabilidad durante 30 minutos.

Equipo operativo

Recomendación

Mantener el cable sin tensión detrás del escritorio.