05 oct 2026 · EQ-031-mantenimiento

Reporte de mantenimiento

Cliente	Equipo
Grupo del Pacífico	Tablet Samsung Galaxy Tab A9+
Código / Serie	Ubicación
EQ-031 / SG-031	Equipo de visitas comerciales

Motivo de la revisión

La carga se interrumpía al conectar el cargador.

Trabajo realizado

- Limpieza del puerto de carga y revisión del cable.
- Prueba con cargador compatible.
- Actualización del sistema y verificación de conexión Wi-Fi.

Equipo operativo

Recomendación

Utilizar el cargador asignado y revisar el conector al entregar el equipo.