

## ◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-29 08:00 ~ 2025-05-29 20:00

|         |                                                                                                              |       |            |           |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----|
| 라 인     | 1 Line                                                                                                       | 작업 일자 | 2025-05-29 | 라인정지시간(분) | 60  |
| 설비번호    | EQ-101-005                                                                                                   | 작업 시작 | 08:00      | 담 당 자     | 김민준 |
| 설 비 명   | 혼합기                                                                                                          | 작업 종료 | 09:30      | -         | -   |
| 작 업 명   | 혼합기 용기 세척 및 점검                                                                                               |       |            |           |     |
| 작업 상세내용 | 혼합기 내부 용기에 누적된 물질 잔량을 제거하고, 용기 내벽의 마모 상태를 점검했습니다.<br>세척 후 용기 내부에 이물질이 없는지 확인했으며, 필요한 경우 용기 교체 여부를 검토할 예정입니다. |       |            |           |     |
| 작업사진    |                                                                                                              |       |            |           |     |

## ◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-29 08:00 ~ 2025-05-29 20:00

|         |                                                                                                                   |       |            |           |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----|
| 라 인     | 3 Line                                                                                                            | 작업 일자 | 2025-05-29 | 라인정지시간(분) | 45  |
| 설비번호    | EQ-302-012                                                                                                        | 작업 시작 | 13:00      | 담 당 자     | 박선영 |
| 설 비 명   | 코팅기                                                                                                               | 작업 종료 | 14:45      | -         | -   |
| 작 업 명   | 코팅기 노즐 교체 및 성능 점검                                                                                                 |       |            |           |     |
| 작업 상세내용 | 코팅기 노즐의 마모로 인해 코팅 두께 불균일 문제가 발생하여 노즐을 교체했습니다.<br>교체 후 코팅 두께를 측정하여 규정 범위 내에 있는지 확인했으며, 필요 시 추가적인 노즐 교체를 고려할 예정입니다. |       |            |           |     |
| 작업사진    |                                                                                                                   |       |            |           |     |