

2025년 3월 1일 활택 불량 현상 보고

불량명	활택 불량			Customer		
제품 현황	제품명	CAT-A123		작업 이력	작업일	2025. 03. 01.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	LOT20250301-01			발생 설비	EQP-MIX-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 01. 10시 30분 경			혼합기 날개 교체 및 혼합 시간 재설정		
발생현상	혼합 후 활택성이 저하된 제품 발생					
발생원인	혼합기 날개 마모로 인한 혼합 불균일					

혼합기 날개 마모 현상 상세 보고

혼합기 날개 점검 결과, 마모 정도가 심각하여 교체 필요

