

전해액 누수 발생 현황 보고서

불량명	전해액 누수			Customer		
제품 현황	제품명	PB-CAT-005		작업 이력	작업일	2025. 03. 04.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250304-LOT-001			발생 설비	EQP-JE003
	불량수량	12			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 04. 14시 30분 경			노즐 교체 및 주입 압력 감소		
발생현상	전해액 주입 후, 일부 셀에서 전해액 누수 발생					
발생원인	주입 노즐의 미세한 균열로 인한 누수					

노즐 균열 상세 분석

주입 노즐의 마모로 인해 균열 발생, 추가적인 검사 필요

