

전해액 누수 발생 현상 보고서

불량명		전해액 누수 발생		Customer		
제품 현황	제품명	PB-A123		작업 이력	작업일	2025. 03. 07.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	20250307-01			발생 설비	EQP-20241224-03
	불량수량	5개			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 07. 10시 30분 경			노즐 청소 및 재장착, 압력 조절.		
발생현상	전해액 주입 후 제품에서 전해액이 누수되는 현상 발생.					
발생원인	주입 노즐의 밀착 불량으로 인한 전해액 누수 추정.					

노즐 상태 점검 결과

전해액 누수 위치 확인 결과, 노즐과 제품 접촉 부위에서 발생. 노즐 상태 점검 결과, 이물질 일부 확인.

