

2025년 3월 10일 양극재 표면 크랙 불량 보고서

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	ABC-2025-03-10		작업 이력	작업일	2025. 03. 10.
	발생공정	혼합/슬러리 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	L20250310-001			발생 설비	EQP-MIX-007
	불량수량	25kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 10. 14시 30분		교반 속도 감소 및 혼합 시간 최적화.			
발생현상	혼합 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생.					
발생원인	혼합 시 교반 속도 과다로 인한 표면 응력 증가.					

크랙 발생 현상 상세 분석

크랙 발생 양극재는 별도 보관 후 재검토 필요. 관련 설비 점검 및 교반 속도 설정값 확인.

