

전해액 침투 불량 현상 보고서

불량명		전해액 침투 불량		Customer		
제품 현황	제품명	B001-202503		작업 이력	작업일	2025. 03. 15.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250315-01			발생 설비	EQP-2L-007
	불량수량	50			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 15. 14시 30분 경		세포 간 간격 조정 및 주입 압력 최적화.			
발생현상	전해액 주입 후 일부 셀에서 전해액 침투가 불량하게 진행됨.					
발생원인	세포 간 간격 불균일로 인해 전해액 주입 경로가 막힘.					

세포 간 간격 불균일 상세 분석

세포 배치 과정에서 간격이 일정하지 않아 전해액 침투가 부분적으로 발생. 해당 LOT 전체 재검토 필요.

