

2025년 3월 17일 양극재 표면 크랙 불량 보고서

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	A123-REV01		작업 이력	작업일	2025. 03. 17.
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250317-001			발생 설비	EQP-2L-DRYER-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 17. 14시 30분 경		드럼 회전 속도 설정값 조정. 안전 속도 이하로 변경.			
발생현상	건조 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생. 육안으로 확인 가능하며, 제품 수율 감소 예상.					
발생원인	드럼 회전 속도 과도하게 설정. 드럼 내 양극재 충격 증가.					

건조 조건 최적화 및 재발 방지 대책

건조 조건 최적화 필요. 추가적인 분석을 통해 정확한 원인 파악 및 재발 방지 대책 마련.

