

2025년 3월 20일 입자 크기 분포 불량 보고서

불량명		입자 크기 분포 이상		Customer		
제품 현황	제품명	CA-2025-03-20-001		작업 이력	작업일	2025. 03. 20.
	발생공정	분쇄 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250320-001			발생 설비	EQP-GR-2L-0042
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 20. 10시 30분 경		- 볼 교체 및 연마 작업 진행 - 분쇄 시간 설정값 조정 및 검증			
발생현상	분쇄 후 입자 크기 분포가 상위 사이즈 편향 발생					
발생원인	- 분쇄 설비 볼 가공 상태 불량 - 분쇄 시간 설정 오류					

입자 크기 분포 분석 결과 상세

- 입자 크기 분포 분석 결과, D50 값 증가 및 상위 사이즈 비율 증가 확인
- 공정 파라미터 재검토 및 최적화 필요

DOWNTIME & PARTS PRODUCED

