

2025년 3월 21일 LOT 접수 파우더 뭉침 현상 보고서

불량명			LOT 접수 시 파우더 뭉침 발생		Customer	
제품 현황	제품명	P-2025-03-21-001		작업 이력	작업일	2025. 03. 21.
	발생공정	LOT 접수			발생공정	1 Line
	LOT No	L-20250321-001			발생 설비	EQP-101-005
	불량수량	15			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 21. 14시 30분 경			호퍼 내부 온도 저감 방안 마련. 파우더 유동성 개선제 투입 검토.		
발생현상	LOT 접수 호퍼 내 파우더 뭉침 현상 발생. 파우더 유동성 저하.					
발생원인	호퍼 내부 온도 상승으로 인한 파우더 응집력 증가 예상.					

파우더 뭉침 현상 상세 분석

호퍼 내 파우더 뭉침으로 인해 파우더 이송 지연 발생. 뭉침 제거 후 이송 재개. 향후 유사 발생 방지를 위한 호퍼 온도 관리 필요.

