

2025년 3월 24일 양극재 표면 크랙 이슈 보고서

불량명			양극재 표면 크랙 발생		Customer	
제품 현황	제품명	PA-2025-03-24-001		작업 이력	작업일	2025. 03. 24.
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250324-A			발생 설비	EQP-240187
	불량수량	50kg			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 24. 14시 30분 경			건조 온도 및 시간 조정, 건조 패턴 최적화		
발생현상	건조 후 양극재 표면에 크랙 발생					
발생원인	건조 온도 과도, 건조 시간 부족					

표면 크랙 발생 상세 분석

건조 후 표면 크랙 발생량 증가. 샘플 분석 결과, 건조 온도 설정값 오류 확인.



shutterstock.com · 2336373487