

2025년 3월 26일 양극재 분리 불량 현상 보고서

불량명			양극재 분리 불량		Customer	
제품 현황	제품명	CAT-A123		작업 이력	작업일	2025. 03. 26.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	L20250326-001			발생 설비	EQP-MIX-007
	불량수량	35kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 26. 10시 30분 경			점도 조절 레시피 재검토 및 설비 점검 후 레시피 적용.		
발생현상	혼합 후 양극재 분리 과정에서 덩어리 형태로 뭉쳐져 분리가 어려움.					
발생원인	혼합 시 점도 조절 실패로 인한 현상.					

혼합 공정 점도 조절 및 설비 점검 결과

혼합 설비의 교반 날개 마모 가능성 및 배합비 오류 가능성 확인 필요.

